

重庆铝板 铝板加工 泰润铝业

产品名称	重庆铝板 铝板加工 泰润铝业
公司名称	山东泰润铝业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区凤凰工业园
联系电话	15106899865

产品详情

铝板的保养和维护

铝板具体的清洗步骤如下：

- 1、先用大量清水冲洗板表面;
- 2、使用浸有经水稀释过的洗涤剂的软布轻轻的擦试板面;
- 3、再用大量的清水冲洗板面，铝板加工，将脏物冲走;
- 4、检查板面，对于没有洗干净的地方用洗涤剂重点清洗;
- 5、用清水冲洗板面，直至将洗涤剂全部冲掉。

注意：不要清洗热的板面(温度超过40 ° C时)，因为水分过快的挥发对板面烤漆有害!

特别需要注意的是，请选用合适的洗涤剂，一个基本的原则是：一定要选用中性洗涤剂!请不要使用强碱性洗涤剂例如、或碳酸钠，强酸性洗涤剂，磨蚀性洗涤剂以及烤漆溶解性洗涤剂。

合金铝卷氧化膜不均匀的原因

大家应该都知道合金铝卷的表面有氧化膜，可以保护合金铝卷但有时我们会发现氧化膜会出现颜色不均的情况。那么这是怎么回事呢?下面合金铝卷厂家山东金诚铝业给大家介绍一下合金铝卷氧化膜不均匀的问题原因及预防。

1、问题：摆动在插槽中工作面积过大，然后在氧化膜生成的颜色不一致。

预防的办法:氧化工件回转起伏小，可以安静的处置，但是当溶液温度过低容易出现地图状花斑，显得不自然。

2、问题：合金铝卷加工包覆层被破坏的部分被切断时，外穿着优质铝合金，内层是杂铝，保温铝板，由于区别较大，因此氧化后会产生"斑"状斑点。

铝卷

预防的办法:材料严格把控，减少或清除杂铝。

3、问题:工艺操作在工件碱性蚀刻处置不完整，原来的部分氧化膜，重庆铝板，污垢不能整除;碱性蚀刻光后立即进行处置，合金铝板，表面上仍碱性;在转移过程中的工件接触异物。

预防的办法：生产过程中严格保证合金铝卷工艺的完整性，才能生产出更好的产品。

铝板生产的酸性废水首要来自氧化车间酸蚀工序、中和、氧化工序、喷涂预处理除油、酸洗等工序，其间富含各种有害物质或重金属盐类。酸的质量分数不一样很大，低的小于1%，高的大于10%。碱性废水首要来自氧化车间碱蚀、喷涂预处理碱洗等工序。碱的质量分数有的高于5%，有的低于1%。喷涂、染色也发生废水。废水中，除富含酸碱外，常富含油脂、油漆、氟盐以及其他无机物和有机物。

酸碱废水具有较强的腐蚀性，需经恰当管理方可外排。管理酸碱废水一般准则是：高浓度酸碱废水，应优先思考收回运用，依据水质、水量和不一样技术要求，尽量重复运用：如重复运用有艰难，或浓度偏低，水量较大，可选用浓缩的办法收回酸碱。低浓度的酸碱废水如酸洗槽的清洁水，碱洗槽的漂洗水，应进行中和处置。

关于中和处置，应首要思考以废治废的准则。如酸、碱废水彼此中和或运用废碱(渣)中和酸性废水，运用废酸中和碱性废水。在没有这些条件时，可选用中和剂处置。

依据国家标准GB8978—1996《水污染物排放限值》的排放需求为：COD一级 60mg/L、二级 120mg/L、悬浮物 100mg/L、氟离子F⁻ 10mg/L、pH值6—9。

重庆铝板-铝板加工-泰润铝业(诚信商家)由山东泰润铝业有限公司提供。山东泰润铝业有限公司(www.ta
irunlvy.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。泰润铝业——您可信赖的朋友，公司地址：山东省聊城市东昌府区凤凰工业园，联系人：崔庆峰。