

标准JG/T 148-2018 GZ5/1000-1.3钢五柱暖气片 GZ5/1100-1.4钢五柱暖气片

产品名称	标准JG/T 148-2018 GZ5/1000-1.3钢五柱暖气片 GZ5/1100-1.4钢五柱暖气片
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司
价格	21.50/柱
规格参数	品牌:中春暖通 型号:GZ5/1000-1 产地:河北衡水
公司地址	衡水市冀州区高新工业园区（永兴路与团结大街 交叉口）
联系电话	13102755322

产品详情

.暖气片切忌加放暖气罩 暖气片加罩减小了空气对流，使散热量削减30%左右，下降室温3-5摄氏度。另外，暖气罩内简单积累尘埃，繁殖病菌，且不易轻松，构成卫生死角。暖气片被罩在里面，假如出现疑问也不简单被发现，修理起来也很艰难。

千万千万不能乱用暖气片里的水 会集供暖区域，暖气片中的水为了避免热水结垢，添加了很多的化学试剂，这种水与肌肤直接触摸时刻长了损害很大。并且暖气管道中的水一旦被放出来，就会构成真空层，影响全部散热体系的供热平衡，导致暖气片散热作用下降。

暖气片熏黑墙面了怎么办？家中暖气片用久了，就会发现本来皎白的墙面变黑了，像被烟熏过相同。这是因为热气将暖气片周围的尘埃带动，

终究附着在墙壁上所造成的，并不是暖气片熏黑的。用户只需常常擦拭暖气片，坚持室内清洗，就能避免这种状况的发作。

钢制暖气片必定要满水养护 钢原料十分简单氧化，进而腐蚀暖气片下降暖气片的运用寿命。因而在采暖期后，钢制暖气片必定要选用满水养护的方法，扫除干净暖气片内的空气，避免暖气片的氧化腐蚀。