

# 山东济宁环氧地坪漆涂膜均一性问题

产品名称	山东济宁环氧地坪漆涂膜均一性问题
公司名称	济宁卫士宝化工科技有限公司
价格	26.00/千克
规格参数	粘度:130 硬度:H 附着力:1
公司地址	山东济宁经济产业园
联系电话	15253793231 15553729502

## 产品详情

环氧地坪漆涂膜均一性问题：

树脂材料在气温降低到10 左右,硬化就是明显的变慢,还有在现场加溶剂,溶剂的挥发带走一部分热量而冷却涂膜,所以地面涂料一般不允许再加溶剂；2. 配合好的地面涂料如果一直放置在容器里的话,会蓄积反应热,结果固化变快,可使用时间大大缩短;一般施工环境温度越高,通风差,可使用时间越短；3. 主材与固化剂的混合容器里搅拌不良；4. 施工环境温度太低,反不完全,或固化剂加入比例不符；5. 整个涂料的搅拌不充分,造成未反应的成分在表面下游离；6. 施工环境潮气重,在涂膜上易结霜,造成固化剂里的胺 析出产生白雾集结在表面；7. 固化剂加入量不准或加错。

环氧地坪漆涂膜均一性问题的外理对策：

施工环境温度:15~25 ,现场不要随意加溶剂；2. 混合好的材料不要一直存在混合容器里,应及时流展在施工基层面上,涂料接触混混凝土被冷却,可使用的时间关键在树脂和所选择的固化剂用量,因此要严格根据环境温度的变化确定固化剂用量；3. 搅拌工序标准化,人员需专门培训；4. 采用加温,保暖措施,提高环境温度；5. 跟3相同；6. 在早春季节地面及墙壁的温度比室温冷得多,特别在光滑表面易结露.施工前应打开窗尽量减少室温地面的温差；7. 加强管理,对施工人员进行技术培训,及时发出问题,解决问题。