

# RT160DA爱诺气动执行器修理包

产品名称	RT160DA爱诺气动执行器修理包
公司名称	上海西默斯流体设备有限公司
价格	255.00/套
规格参数	品牌:美国爱诺 型号:RT160DA 功能:替换老化的密封件
公司地址	上海市浦东新区川沙路500号205-350室
联系电话	021-60131428 15921567271

## 产品详情

美国爱诺气动执行器经过几年长时间的运行，以及气体对密封圈的样本，密封圈会出现老化和磨损的情况，就会导致气缸漏气等现象，使气动阀门动作不正常。下面简单介绍一下怎样更换气缸密封圈：

- 1、关闭有故障的气动阀压缩空气总阀，拆除电磁阀至气缸的压缩空气连接管。松开气缸端盖不锈钢螺栓，用紫铜棒轻轻击打气动头的气缸端盖，取下气缸端盖（内有密封圈）。
- 2、用手动杆旋转气动头，缓慢开启气动阀，使气缸活塞走到气缸端盖的一端，取下活塞、输出轴、限位螺栓，替换新的O型圈、支承圈、导板、导向环和塞头等。
- 3、分别检查气缸缸体内壁是否腐蚀，如果确定筒体内壁腐蚀不严重，用金相砂纸打磨气缸筒体内壁的锈斑，打磨光滑后涂防锈油，如果锈蚀严重，则必须更换气缸筒体。检查各部位的密封圈，更换老化和磨损的密封圈。密封圈装上各部件后，表面涂凡士林润滑，便于安装。
- 4、检查活塞齿条是否磨损严重，检查输出轴是否有磨损，是否润滑良好（加润滑脂）。
- 5、复装：把更换好维修包的气缸活塞和输出轴安装进气缸中，使气缸活塞回到气缸中间，安装好两端端盖和限位螺丝结束，打开压缩空气总阀，进行气动阀开关试验，开关灵活无卡涩，气缸不漏气。恢复系统。

我公司主要经营美国爱诺ALLIED气动执行器，aero2气动执行器，美国vaa气动执行器，韩国永泰定位器，asco电磁阀，VAA美国2w511-10电磁阀，韩国hkc电动执行器，smc过滤减压阀，apl-510限位开关等