

喷涂流水线现货销售 喷涂流水线生产厂家 喷涂流水线

产品名称	喷涂流水线现货销售 喷涂流水线生产厂家 喷涂流水线
公司名称	沧州硕毅涂装设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县283省道范庄段
联系电话	13582730333

产品详情

对环境的描述

环境内存在的表面活性物质会导致粉末喷涂的缩孔产生，主要是指在喷涂范围5m之内具有分散特性的油类等液滴影响严重。如悬链加油的喷雾装置、喷漆造成的分散成颗粒状的稀释剂等。

扩展到喷涂以外的环境，需增加涂装前处理工序，异常的原料和加料是产生缩孔的原因之一，这可以从现场出现缩孔的经历中得以验证。

空气中存在气态的油气分子。该分子状态的物质甚至是更低表面张力的表面活性材料，不会产生缩孔，喷涂流水线，原因是非聚集态的气体没有表面张力特性。

对不同粉末间干扰的描述

粉末间的干扰还是不同粉末熔融时表面张力的差异，熔融粉末需要高温条件，其表面张力难于检测，喷涂流水线现货销售，难于获得高温条件下的表面张力数据。一旦检测方法出现，粉末间相互干扰出现的缩孔情况也是可见的。少量表面张力小的粉末会导致表面张力大的主体涂层产生缩孔。

熔融粉末涂料的表面张力数据应成为未来控制的缩孔的基础数值供使用方参考。弥补上述检测技术缺憾的方法是不同粉末的混合试验，分别取极大差别量的粉末喷涂样板，不出现异常时才可以混合使用。

粉末涂装中的缩孔又叫作麻点、缩坑、鱼眼等，是粉末涂装中常见的缺陷。缩孔的危害、产生缩孔的原因、解决缩孔的方法已在早期发表文章中有所涉及;但由于当时的经验及条件所限未能提出更直观的、令

所有关心缩孔缺陷解决进展的同行所普遍认同的观点。

同时在解决实际问题时，有时仍然感到有一些困惑，喷涂流水线厂家供应，如压缩空气已经净化得十分干净了，但由于没有数据证明，出现问题时总感觉仍不能排除。

喷涂流水线现货销售-喷涂流水线生产厂家-喷涂流水线由沧州硕毅涂装设备有限公司提供。沧州硕毅涂装设备有限公司（www.sytuzhuang.com）是从事“涂装设备,链条及配件,高压静电喷涂设备,环保设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。同时本公司（www.sytuzhuang.com）还是从事静电喷涂流水线厂，静电喷涂流水线厂家，静电喷涂流水线定制的厂家，欢迎来电咨询。