

## 提供真力音箱送修地址 平凉真力音箱 粤胜音响维修

产品名称	提供真力音箱送修地址 平凉真力音箱 粤胜音响维修
公司名称	广州粤胜电器技术服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市越秀区中山一路51号之二首层
联系电话	13352870123

## 产品详情

粤胜负责Genelec音响功放在中国大陆地域售后服务中心。多元配件和技术厂家提供。Genelec低音炮技术咨询热线。

1980至1982年间生产过无源双分频的1050A和三分频的1051A，专业维修如下机型：1029A、1032A、1031A、1034B、1034BC、1035B、1036A、1037C、1038BC、1038CF、1238CF。1988年推出了小型的1049A。Genelec不仅是创作者和艺术家，所有人都值得拥有真正的原音呈现。真力愿将原作带来的感动毫无保留地传递给更多热爱艺术、热爱生活的人。Genelec(真力)来自芬兰，提供真力音箱送修地址，自1978年生产。无源Hi-Fi音箱在早些时候停止了生产。真力1049A低音炮电源修复过程，平凉真力音箱，真力A1035开机烧保险检测过程，并终以有源音箱制造商的角色闻名世界。Genelec低音炮技术咨询热线，公司的业务范围也同样在实际运作中经历着变化。

Genelec低音炮「中国」售后定点维修技术中心。

服务<总部>地址：广州市越秀区中山一路51号之二首层（粤胜/欢迎您光临）

粤胜负责Genelec音响功放在中国大陆地域售后服务中心。多元配件和技术厂家提供。

1036A是一款功能强大的系统，它是一款专为大型环境而设计的强大的主音箱。其箱体大小为960 x 1180 x 650mm，真力音箱1031A电源闪，配有一个标准19英寸功放模块，6010A有源箱烧电路修复燕展示图，其中含有有源分频滤波器、三通道分别针对高、中、低频单元的专用功放，芬兰真力8030A箱无声输出速修过程，及音箱单元保护电路。1036A主要是为嵌入式安装所设计，但也可以使用落地支架。真力1032A通电无声维修方法，其峰值声压级超过136dB。

Genelec低音炮「中国」售后定点维修技术中心。

服务<总部>地址：广州市越秀区中山一路51号之二首层（粤胜/欢迎您光临）

粤胜负责Genelec音响功放在中国大陆地域售后服务中心。多元配件和技术厂家提供。1989年，真力做出了放弃扩声业务的决定，真力8050A低音炮故障专业维修、对公司的未来起到了决定性作用。这是一个经过长时间的慎重考虑才做出的决定——真力是一家什么样的公司，未来又想如何？是做一家项目承包商还是做一家音箱制造商？这是两种不同的选择。从经济的角度来看，我们没有必要完全终止项目承包的业务，尽管如此，我们还是凭着那么一点点的直觉做出了决定：真力要成为一家制造商。由于Satama街的生产设施越来越满足不了生产需求，公司在1981年先后搬迁了许多地方。真力1032A低音炮开机烧保险维修图例、当时公司共9名员工，年营业额为330万芬兰马克。Genelec低音炮定点维修中心，真力强烈渴望拥有更好的生产环境和设施。

Genelec低音炮「中国」售后定点维修技术中心。

服务<总部>地址：广州市越秀区中山一路51号之二首层（粤胜/欢迎您光临）

提供真力音箱送修地址-平凉真力音箱-粤胜音响维修(查看)由广州粤胜电器技术服务有限公司提供。广州粤胜电器技术服务有限公司（[www.gzyqwx.cn](http://www.gzyqwx.cn)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.gzvitus.cn](http://www.gzvitus.cn)）还是从事功放维修音响维修点，功放故障维修功放机维修，音响功放维修功放维修中心的服务商，欢迎来电咨询。