

真力音响维修 提供真力音箱送修地址 白银真力音箱

产品名称	真力音响维修 提供真力音箱送修地址 白银真力音箱
公司名称	广州粤胜电器技术服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市越秀区中山一路51号之二首层
联系电话	13352870123

产品详情

GENELE 1037C、1038B、8050A、GENELE 8040A、8130A、8030A、8240A、8260A、8020B、8020APM、7271A、7071A、7050B、6010A、5040A、5040A2.1、5041A、1038CF、034B、1034BC、1035B、8020B、1038CF、1032A、GENELE 5040A、1039A音箱喇叭维修。功放内部有直流电流输出致导致烧坏音圈修复喇叭，提供真力音箱送修地址，音圈中心平行测试，喇叭边老华或人为破坏纸盘等故障专业维修。我们以优惠的价格提供优质的服务，手工一流，由厂家提供技术和配件，质量保证，拥有专业的维修技师，白银真力音箱，拥有先进的检测设备，维修人员全部经过专业培训、经验丰富、技术过硬。多年来深受广大客户的信赖且与众多单位达成长期合作关系。欢迎送机上门或邮寄，先检测报价后维修，节假日不休息。

德国真力GENELE音箱「中国」特约服务部。

服务<总部>地址:广州市越秀区中山一路51号之二首层

粤胜负责Genelec音响功放在中国大陆地域售后服务中心。多元配件和技术厂家提供。Genelec创始人之一Ilpo Martikainen。真力专业系列产品38年历程，1976年，IlpoMartikainen从父母手中买下了位于Savo省北部Lapinlahti的家庭农场，这为他之后的创业奠定了基础，真力低音炮快修维修，在当时看来，他以后很有可能从赫尔辛基回到Lapinlahti发展。真力1031A音箱通电无声检测过程、真力公司的建立是为了解决芬兰广播公司提出的问题，当时的条件和时机也是非常有利的。真力8050A音箱开机烧保险维修展示图例，真力低音炮烧功放电路修复展示图，芬兰广播公司正在Pasila筹建一间新的广播室。在芬兰广播公司工作的声学专家JuhaniBorenuis在有关声学的研究生研讨会上询问他的朋友们，是否可以制作出一款有源音箱。

Genelec低音炮「中国」售后定点维修技术中心。

服务<总部>地址：广州市越秀区中山一路51号之二首层（粤胜/欢迎您光临）

粤胜是专业承接德国真力GENELE音响售后指定维修单位。

GENELE 8030A音箱具备了卓越的性能，将其表现能力带入一个全新的音乐境界。在较小的空间环境下而要求高质量音质此型号是首选。

8030A技术指数：

音响类别：音箱 品牌：Genelec真力 型号：8030A

音箱种类：音响产品 音箱接口：XLR平衡输入 音箱结构：书架式

颜色：黑色 扬声器阻抗：8 () 产地：德国

频响范围：58-20000 最大声压级：0 失真度：0

德国真力GENELE音响「中国」特约服务<总部>地址:广州市越秀区中山一路51号之二首层

真力音响维修(图)-提供真力音箱送修地址-白银真力音箱由广州粤胜电器技术服务有限公司提供。广州粤胜电器技术服务有限公司 (www.gzyqwx.cn) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。粤胜音响维修——您可信赖的朋友，公司地址：广州市越秀区中山一路51号之二首层，联系人：何小姐。同时本公司 (www.gzvitus.cn) 还是从事功放维修音响维修点，功放故障维修功放机维修，音响功放维修功放维修中心的服务商，欢迎来电咨询。