

LINN莲GENKI惊奇不读碟 杭州LINN莲 粤胜音响维修

产品名称	LINN莲GENKI惊奇不读碟 杭州LINN莲 粤胜音响维修
公司名称	广州粤胜电器技术服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市越秀区中山一路51号之二首层
联系电话	13352870123

产品详情

英国Linn莲LK140后级功放开机启动不了维修

英国LINN莲音响厂家售后维修技术服务中心——广州粤胜音响维修公司

粤胜音响维修公司是英国LINN莲音响维修具有实力的维修单位。拥有一支超20年音响维修精英团队，LINN莲GENKI惊奇不读碟，技术员都通过严格培训和考核，有国家承认并颁发的高技能技术证书，技术精湛，经验丰富，维修手法娴熟，对各种隐蔽高难度故障的音响都以短时间轻易修复。我们以专业的音响维修技术，厂家提高的进口原厂配件，优惠的价格，贴心的服务广大音响爱好者尽心服务。各地用户可邮寄或直接送机到本中心享受我们专业优质的维修服务。

英国莲Linn LK140后级，Linn是英国具盛名的HIFI音箱器材制造商之一，Linn的中高频华丽无比，堪称“莲毒”，听后深入骨髓和灵魂，LINN莲IKEMI跳碟不出仓，久久不能忘怀。Linn LK140后级连续三年获得日本stereo sound best buy第一名，胜过有名的PASS Alphe 3，非常难得的纪录。Linn LK140空气感、透明度非常突出，中频柔和丰润迷人，杭州LINN莲，低频超强驱动力，LINN莲CLASSIK不通电，低音的紧凑及跃动感十分出色，是实力派力气和音乐味都非常出色的机种，声音和控制力都极好的！

英国LINN莲音响（中国）售后维修技术服务总部

地址（总部）：广东省广州市越秀区中山一路51号之二首层

?LINN莲KAIRN前级功放有底噪没声音输出维修

英国LINN莲音响厂家售后维修技术服务中心——广州粤胜音响维修公司

专业英国LINN莲NUMERIK解码器；KAIRN 旗舰前级+莲Linn LK140、LK-100后级等型号功放开机冒烟有焦味，两边声道声音不平衡，按开机件灯闪不启动，有电压输出，不通电烧保险，没声音，开机有冲击声，热机一段时间死机等故障维修。我们拥有厂家提供的进口原装配件，先进精密测试仪器，实践经验丰富技术过硬的维修团队，是音响爱好者值得信赖的维修公司。

英国莲Linn是由Ivor Tiefenbrun在1972创立。Ivor Tiefenbrun生于苏格兰格拉斯哥，他对两件事充满热情：工程学和聆听音乐。当他无法买到自己满意的音响器材，他决定自己来打造一套。1972年，Linn推出了Sondek LP12唱盘，至今仍在世界各地销售，已成为了音响史生产历史最长的产品，同时也是审评所有唱盘之时，必然会采用的基准。

英国LINN莲音响（中国）售后维修技术服务总部

地址（总部）：广东省广州市越秀区中山一路51号之二首层

英国LINN莲音响厂家售后维修技术服务中心——广州粤胜音响维修公司

粤胜音响维修公司是英国LINN莲音响售后维修单位.拥有一支出色优秀的专业音响维修工程师团队，凭着多年来所积累到的音响维修经验，对各种音响的专业维修有着敏锐的嗅觉。一直以来，“本着信誉至上、至信至诚、开拓市场、争创流、以信为本、以质求生”为目标，“锐意进取、不断开拓”的精神。竭尽所能为广大音响爱好者贴心服务。各地用户可邮寄或直接送机到本中心享受我们专业优质的维修服务。

Linn的Ikemi CD唱盘在外观上承袭了CD12的尺寸，只有在深度上较CD12少了2.5公分，同样常小巧，重量也只有4.1公斤，很容易看出Ikemi是CD12的姊妹机。很大的不同在于Ikemi全机是哑黑色的烤漆而成，看来较为深沉内敛。面板上的控制按钮及指示都显得非常简洁，右侧是CD承盘及电源开关，所有的控制按钮及指示都集中在左侧，控制功能相当单纯，使用非常容易。

英国LINN莲音响（中国）售后维修技术服务总部

LINN莲GENKI惊奇不读碟-杭州LINN莲-粤胜音响维修由广州粤胜电器技术服务有限公司提供。广州粤胜电器技术服务有限公司（www.gzyqwx.cn）是一家从事“音响维修”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“发烧音响,HiFi音响,专业音响,CD/功放/喇叭。”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使粤胜音响维修在家电维修、安装中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.gzvitus.cn）还是从事功放维修音响维修点，功放故障维修功放机维修，音响功放维修功放维修中心的服务商，欢迎来电咨询。