

钢结构地脚螺栓厂家 日照飞劲 钢结构地脚螺栓

产品名称	钢结构地脚螺栓厂家 日照飞劲 钢结构地脚螺栓
公司名称	日照市飞劲紧固件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区芙蓉街与银河路交叉路口东侧
联系电话	15315972386

产品详情

L型地脚螺栓，别名直钩地脚螺栓、7字地脚螺栓、地脚锚栓、地脚栓、地脚螺丝、地脚丝等。埋于混凝土地基中，作固定各种机器、设备的底座用。一般采用Q235钢材制作，强度高的使用Q345B或16Mn材质加工，也有用40Cr材质加工。8.8级强度的产品，偶尔也有用二级或三级螺纹钢加工。地脚螺栓有毛料、粗杆、细杆不同形式之分。毛料即原材料钢材不经改制，用圆钢或线材直接加工而成；粗杆或称为A型，细杆或称为B型，都由钢材改制成相应要求的杆径后加工而成。根据使用的条件不同，分别可以达到3.6级、4.8级、5.8级、6.8级、8.8级等等级。3.6级

发动机连杆螺栓的作用

为了增大曲柄销直径而又要活塞连杆组能从气缸中取出，连杆大头的外形轮廓尺寸受到限制，这就迫使连杆螺栓直径不可能任意加大，所以连杆螺栓处在很高应力的条件下工作。

发动机运行时，钢结构地脚螺栓厂家，如果连杆螺栓断裂，将会造成重大事故，使曲轴箱、曲轴和连杆毁坏，甚至危及工作人员的人身安全。因此，连杆螺栓不仅应具有适当的预紧力，以保证连杆体与连杆盖密合无隙。而且在很高应力条件下，也应保证工作完全可靠，不发生疲劳损坏事故。

沉头螺栓也可称为沉头螺钉、螺栓叫法不同、但使用一样。沉头螺钉大多用在需要安装后，钢结构地脚螺栓批发价，零件的表面不能有凸起的地方，所紧固的零件又有厚薄两种，所谓厚的，就是说被紧固的零件厚度大于沉头螺钉头部的厚度，螺钉上紧后，尚有一部分螺钉的螺纹没有进入螺纹孔中。这种情况，钢结构地脚螺栓生产厂家，沉头螺钉肯定可以拧紧。通常还有一种情况，钢结构地脚螺栓，就是被紧固的零件厚度小于沉头螺钉头部的高度，这在机械设备中常见于钣金零件，如机箱的合页与门和箱体的联结；设备的钣金外罩与设备的联结等等。由于零件的厚度小，被紧固的钣金零件，螺钉过孔完全成了一个圆锥孔，在这种情况下，当沉头螺钉被拧紧时，螺钉头部并不是锥面压紧钣金件，而是螺钉头根底

部与螺纹孔的顶部挤死，虽然感觉螺钉是拧紧了，但是钣金件是被卡住而不是被压住，在这种情况下，虽然感觉螺钉拧紧了，但是钣金件确实没有被拧紧。这是非常常见的情况。

钢结构地脚螺栓厂家-日照飞劲-钢结构地脚螺栓由日照市飞劲紧固件有限公司提供。钢结构地脚螺栓厂家-日照飞劲-钢结构地脚螺栓是日照市飞劲紧固件有限公司 (rzfeijin.tz1288.com) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张连飞。同时本公司 (www.sdluoshuan.com) 还是从事山东U型螺栓，山东U型螺栓批发，山东U型螺栓价格的厂家，欢迎来电咨询。