

南平地坪 地坪漆 至迪装修

产品名称	南平地坪 地坪漆 至迪装修
公司名称	厦门至迪装修工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市集美区禹州中央海岸宁海二里14#506室
联系电话	13906017876

产品详情

厦门至迪装修工程有限公司是一家从事工业地坪材料研发、销售、施工、技术服务为一体的专业型企业；至迪有一套完整的地坪产品及施工体系，主要包括：环氧地坪系列，停车场地坪系列，地坪漆，运动场地坪系列，耐磨地坪系列，水性环保地坪系列，环氧地坪漆，艺术地坪系列。欢迎来电咨询！

批刮细石英砂浆层：在混合好的环氧树脂中涂配比适量6 # -8 # 的细石英砂，同样采用批刀批刮，进一步增加中涂层的耐压及抗冲击性能。根据地坪设计厚度多次批刮可重复（1）（2）道工序，环氧自流平地坪，待砂浆中涂层固化后打磨、吸尘干净。

厦门至迪装修工程有限公司是一家从事工业地坪材料研发、销售、施工、技术服务为一体的专业型企业；至迪有一套完整的地坪产品及施工体系，主要包括：环氧树脂地坪系列，停车场地坪系列，运动场地坪系列，耐磨地坪系列，水性环保地坪系列，艺术地坪系列。欢迎来电咨询！

环氧树脂自流平施工注意事项：

- 1、本产品施工在批刮腻子后的表面上，一底两批一面为常用操作工艺。
- 2、请在环境温度高于10摄氏度，相对湿度低于75%的条件下施工。
- 3、所有工地施工前请先小面积实验，方可施工。特别对于红色和蓝色等个别颜色可能会有轻微的分色现象，更要慎重施工。
- 4、一楼和地下室等地下湿气重的地方，需要做好可靠的防水层。

厦门至迪装修工程有限公司是一家从事工业地坪材料研发、销售、施工、技术服务为一体的专业型企业；至迪有一套完整的地坪产品及施工体系，主要包括：环氧树脂地坪系列，停车场地坪系列，运动场地坪系列，耐磨地坪系列，水性环保地坪系列，艺术地坪系列。欢迎来电咨询！

【涂膜均一性问题】

3. 固化不均:一部分出现软和硬的涂膜

原因：主材与固化剂未搅拌均匀。

处理措施：搅拌工序标准化，人员需专门培训。

4. 固化不良:整个硬化状态差，重物或人员走动有压痕

原因：施工环境温度太低，反应不充分，或固化剂加入比例不符

处理措施：采用加温，保暖措施，提高环境温度；严格按比例调配油漆

5. 表面发粘:初凝时，表面发粘

原因：整个涂料的搅拌不充分，造成未反应的成分在表面下游离

处理措施：搅拌工序标准化，人员需专门培训。

6. 表面发白:表面仿佛有一层云雾。

原因：施工环境潮气重，湿度大于85%，涂膜容易结霜，造成固化剂里的胺分子产生白雾集结在表面

处理措施：在早春季节地面及墙壁的温度比室温冷得多，特别在光滑表面易结露.施工前应打开窗尽量减少温差

7. 不固化

原因：固化剂配比不准或加错，施工环境温度:15~25，南平地坪，现场不要随意加溶剂

处理措施：加强管理，对施工人员进行技术培训，及时发出问题，解决问题.

南平地坪-地坪漆-至迪装修(诚信商家)由厦门至迪装修工程有限公司提供。厦门至迪装修工程有限公司（www.xmzhidi.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！