

环氧地坪漆 至迪装修 漳州地坪

产品名称	环氧地坪漆 至迪装修 漳州地坪
公司名称	厦门至迪装修工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市集美区禹州中央海岸宁海二里14#506室
联系电话	13906017876

产品详情

厦门至迪装修工程有限公司是一家从事工业地坪材料研发、销售、施工、技术服务为一体的专业型企业；至迪有一套完整的地坪产品及施工体系，主要包括：环氧地坪系列，停车场地坪系列，运动场地坪系列，耐磨地坪系列，水性环保地坪系列，艺术地坪系列。欢迎来电咨询！

养护介绍:1. 建议行人穿软底鞋（若现场条件允许），环氧自流平地坪，进入工业地坪区前要清理干净鞋底上的砂粒等硬质物，以减少锐利物体对地坪表面的划伤。2. 搬运物品尽量做到轻举轻放，防止重物冲击地面，以免造成人为损坏。

厦门至迪装修工程有限公司是一家从事工业地坪材料研发、销售、施工、技术服务为一体的专业型企业；至迪有一套完整的地坪产品及施工体系，主要包括：环氧树脂地坪系列，停车场地坪系列，运动场地坪系列，漳州地坪，耐磨地坪系列，水性环保地坪系列，艺术地坪系列。欢迎来电咨询！

【涂膜均一性问题】

3. 固化不均:一部分出现软和硬的涂膜

原因：主材与固化剂未搅拌均匀。

处理措施：搅拌工序标准化，人员需专门培训。

4. 固化不良:整个硬化状态差，重物或人员走动有压痕

原因：施工环境温度太低，反应不充分，或固化剂加入比例不符

处理措施：采用加温，保暖措施，提高环境温度；严格按照比例调配油漆

5. 表面发粘:初凝时，表面发粘

原因：整个涂料的搅拌不充分，造成未反应的成分在表面下游离

处理措施：搅拌工序标准化，人员需专门培训。

6. 表面发白:表面仿佛有一层云雾。

原因：施工环境潮气重，湿度大于85%，环氧地坪漆，涂膜容易结霜，造成固化剂里的胺分子产生白雾集结在表面

处理措施：在早春季节地面及墙壁的温度比室温冷得多，特别在光滑表面易结露.施工前应打开窗尽量减少温差

7. 不固化

原因：固化剂配比不准或加错，施工环境温度:15~25，现场不要随意加溶剂

处理措施：加强管理，对施工人员进行技术培训，及时发出问题，解决问题.

厦门至迪装修工程有限公司是一家从事工业地坪材料研发、销售、施工、技术服务为一体的专业型企业；至迪有一套完整的地坪产品及施工体系，主要包括：环氧树脂地坪系列，停车场地坪系列，运动场地坪系列，耐磨地坪系列，水性环保地坪系列，艺术地坪系列。欢迎来电咨询！

6、防滑地坪漆

涂膜具有很高的摩擦系数，有防滑性能，用于各种具有防滑要求的地面涂装，是一类正处于快速应用与发展阶段的好坪漆。用于各种具有防滑要求的地面涂装。

7、弹性地坪漆

采用弹性聚氨酯制成，涂膜因具有弹性而具有行走舒适性。适应于各种体育运动场所，公共场所和某些工厂车间地面涂装。

环氧地坪漆-至迪装修(在线咨询)-漳州地坪由厦门至迪装修工程有限公司提供。“环氧地坪,环氧树脂地坪,耐磨地坪等”就选厦门至迪装修工程有限公司（www.xmzhidi.com），公司位于：厦门市集美区禹州中央海岸宁海二里14#506室，多年来，至迪装修坚持为客户提供好的服务，联系人：黄经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。至迪装修期待成为您的长期合作伙伴！