

济南正宸 红岩转向3406 613010 河南转向泵

产品名称	济南正宸 红岩转向3406 613010 河南转向泵
公司名称	济南正宸动力汽车零部件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市泉利汽配城
联系电话	15253148990

产品详情

发动机空压机漏油维修方法

空压机漏油一般有两个位置，一处为空压机端面与齿轮室结合面漏油，第二处为空压机曲轴油封处漏油。下面简介两种故障的处理要求：一、 空压机端面与齿轮室结合面漏油

空压机前端与齿轮室结合面漏油可通过观察该部位是否有漏油痕迹来判断。如确有漏油情况，奔驰转向泵7685955139，首先拆下喷油泵齿轮，检查空压机7颗紧固螺栓（M8*20）是否松动，奔驰转向泵7684955913，检查齿轮室是否为结构。然后拆下空压机检查齿轮室是否有裂纹，空压机曲轴轴向窜动是否大于0.20mm。

1、若齿轮室为老结构齿轮室，首先检查齿轮室是否有裂纹，如有裂纹则必须将齿轮室更换为结构的（图号未改变）齿轮室，将结合面处理干净后涂乐泰510平面密封胶装配。2、若齿轮室为新结构齿轮室，则将空压机拆下，将结合面的胶处理干净，并在结合面重新涂乐泰510平面密封胶后安装。3、如空压机曲轴轴向窜动超过0.20mm，更换空压机总成，河南转向泵，按第三条要求处理。装配空压机过程中相关技术要求：安装齿轮室时：安装前用刀片或锋利工具刮去空压机与正时齿轮壳体法兰面上固化密封胶、油泥等，必要时可用细砂纸轻打磨法兰面；用香蕉水或油脂清洗剂清除法兰面上油泥等异物，在结合面上涂乐泰510平面密封胶，红岩转向3406-613010，特别注意：涂胶均匀连续不能间断。

汽车配件的选择方法4

看胶接零件有无松动：由两个或两个以上零件组合成的配件.零件之间是通过压装.胶接或焊接的.它们之间不允许有松动现象.如油泵柱塞与调节臂是通过压装组合的，离合器从动毂与钢片是铆接结合的.摩擦片与钢片是铆接或胶接的，纸质滤清器滤芯骨架与滤纸是胶接而成的，电器设备的线头是焊接而成

的.选购时若发现有松动.应予调换.

看转动部件是否灵活：选购机油泵等转动部件总成时.用手转动泵轴.应感到灵活无卡滞，选购滚动轴承时.一手支撑轴承内环.另一手打转外环.外环应能快速自如转动.然后逐渐停转.若转动部件转动不灵.说明内部锈蚀或产生变形.不要购买.

看几何尺寸有无变形：有些汽车零件因制造.运输.存放不当.易产生变形.检查时.可将轴类零件沿玻璃板滚动一圈.看零件与玻璃板贴合处有无漏光来判断是否弯曲，选购离合器从动盘钢片或摩擦片时.可将钢片.摩擦片举在眼前观察其是否翘曲，在选购油封时.带骨架的油封端面应呈正圆形.能与平板玻璃贴合无挠曲，无骨架油封外缘应端正.用手握使其变形.松手后应能恢复原状.在选购各类衬垫时.也应注意检查几何尺寸及形状.

济南正宸(图)-红岩转向3406-613010-河南转向泵由济南正宸动力汽车零部件有限公司提供。济南正宸动力汽车零部件有限公司（www.zhengchandongli.com）位于济南市泉利汽配城。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前正宸动力在汽摩及配件加工中享有良好的声誉。正宸动力取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。正宸动力全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。