

转向泵G0340030322A 济南正宸 宿州转向泵

产品名称	转向泵G0340030322A 济南正宸 宿州转向泵
公司名称	济南正宸动力汽车零部件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市泉利汽配城
联系电话	15253148990

产品详情

2019收官之作！12月“重卡第一影响力指数”

在2019年12月（2019年12月2日-2019年12月29日）的四个星期内，国内11家主流重卡汽车企业（或品牌）的“第yi影响力指数”总得分是1758分，环比2019年上个月（2019年11月4日-2019年12月1日）的四个星期的得分1809来说下降了3%。但总体上来说，各家重卡汽车企业的得分和舆论传播都算保持平稳。

发动机空压机漏油维修方法

空压机漏油一般有两个位置，一处为空压机端面与齿轮室结合面漏油，第二处为空压机曲轴油封处漏油。下面简介两种故障的处理要求：一、空压机端面与齿轮室结合面漏油

空压机前端与齿轮室结合面漏油可通过观察该部位是否有漏油痕迹来判断。如确有漏油情况，首先拆下喷油泵齿轮，宿州转向泵，检查空压机7颗紧固螺栓（M8*20）是否松动，转向泵G0340030322A，检查齿轮室是否为结构。然后拆下空压机检查齿轮室是否有裂纹，空压机曲轴轴向窜动是否大于0.20mm。

1、若齿轮室为老结构齿轮室，首先检查齿轮室是否有裂纹，转向泵1000096536，如有裂纹则必须将齿轮室更换为结构的（图号未改变）齿轮室，将结合面处理干净后涂乐泰510平面密封胶装配。2、若齿轮室为新结构齿轮室，则将空压机拆下，将结合面的胶处理干净，并在结合面重新涂乐泰510平面密封胶后安装。3、如空压机曲轴轴向窜动超过0.20mm，更换空压机总成，按第三条要求处理。装配空压机过程中相关技术要求：安装齿轮室时：安装前用刀片或锋利工具刮去空压机与正时齿轮壳体法兰面上固化密封胶、油泥等，必要时可用细砂纸轻打磨法兰面；用香蕉水或油脂清洗剂清除法兰面上油泥等异物，在结合面上涂乐泰510平面密封胶，特别注意：涂胶均匀连续不能间断。

2019年12月，国内的卡车市场生产和销售了43.37万辆和38.2万辆，转向泵610800130194，环比增长分别增长14%和9%，产量同比增长了16%，销量同比增长了5%。分车型来看，12月份重卡汽车、中卡汽车、轻卡汽车和微卡汽车分别销售了9.22万辆、1.25万辆、19.28万辆和8.45万辆，分别占12月卡车市场的份额的24.14%、3.27%、50.46%和22.13%。

转向泵G0340030322A-济南正宸-宿州转向泵由济南正宸动力汽车零部件有限公司提供。济南正宸动力汽车零部件有限公司（www.zhengchandongli.com）为客户提供“原厂,品牌转向助力叶片泵,齿轮泵,方向机,空力机等”等业务，公司拥有“正宸动力”等品牌。专注于汽摩及配件加工等行业，在山东济南有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：高经理。