

锅具落球冲击试验机玻璃盖铝塑片冲击测试机海绵回弹试验机工厂直销

产品名称	锅具落球冲击试验机玻璃盖铝塑片冲击测试机海绵回弹试验机工厂直销
公司名称	宁波金禾仪器设备有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	金禾:金禾 JH-20L:JH-20L 浙江宁波:浙江宁波
公司地址	宁波高新区菁华路188号2幢297-2室
联系电话	18868991018 18106675956

产品详情

玻璃盖落球冲击测试机只要用于测试玻璃盖耐破性能。

落球冲击试验机以规定重量的钢球，调整在一定高度，使其只有落下，打击试料，视其损坏程度，来判断品质。适用于塑胶、陶瓷、亚克力、玻璃等材料及验涂料之坚牢度。

钢球重量：55g、110g、225g、510g、1045g、2100g。

允许误差：小于等于5g。

保护装置：两侧防撞热片，防护网。

控制方式：DC电子控制落锤（电磁铁）。

行程高度：1500mm。

电源：220V.2A

落球冲击试验机操作说明

- 1、夹持试品，根据试品的形状及客户对试品的跌落，使用WN夹具将试品夹紧（试品是否需要夹具夹紧根据客户来说）。
- 2、开始设定试验行程，左手拧松电磁体杆上的固定手柄，将电磁铁固定杆底端移至大于需要的跌落高度4cm处（此时的跌落高度不是很准确），然后稍微将固定手柄拧紧，将需要的钢球吸合在电磁铁上。将配备的直角尺一端垂直于跌落杆上需要高度的刻度尺刻度上，通过细微移动，使钢球下端与需要高度的高度尺刻度相垂直，再拧紧固定手柄。
- 3、开始试验，按下跌落键，钢球自由下落，对试品进行冲击，根据客户的需要可重复试验及更换钢球试验或者更换产品试验等，此时应当记录好每次的试验结果。

落球冲击试验机注意事项

- 1.使钢球之中心对准夹具中心,并固定好。
- 2.钢球落下后,可能会跳出箱体,须注意安全。
- 3.切勿用利器刮伤机台表面。
- 4.每次试验完毕,请擦拭机台。
- 5.将钢球擦拭干净,并放回箱子内。
- 6.试验完毕后,请关闭电源。