

小型无纺布熔喷布机 熔喷布机 神通机械

产品名称	小型无纺布熔喷布机 熔喷布机 神通机械
公司名称	常州神通机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市武进区前黄镇高梅村河东1号
联系电话	15295110588

产品详情

常州神通机械制造有限公司以优良的生产工艺、完善的管理体系和满意的售后服务使得我们神通机械在海内外深受信赖。设备外形美观、结构合理、性能安全可靠、节能高效等优点，物美价廉，得到海内外客户的一致好评。

其他运动场地草坪

除了足球场，人造草坪还开发了很多运动场地的应用，高尔夫球场、门球场、篮球场、网球场、排球场、棒球场、橄榄球场、曲棍球场、板球场、羽毛球场以及跑道草等等，都可以运用类型多样的单丝草、网丝草、直丝草、曲丝草人工草皮来进行铺设。

影响人造草坪质量的环节有很多，造成的问题也很多，其中色差是一种较为常见人造草坪质量问题，而色差也有多种表现方式。产生色差的原因主要是草丝原料不达标或者生产线设备工艺不达标，亦或是在生产过程中技术不达标。

- 1、过料不完全产生色差。更换新料时螺杆内的余料未能清理干净，两相混合，熔喷布机厂家，使得这一部分的配料组成与设定配置产生偏差，熔喷无纺布机生产线，混料部分与新料所拉出的草丝颜色会产生差异。
- 2、直丝多根色差。是指直丝的几股草丝之间本身存在色差，一般是由于在草丝的拉丝过程中，熔喷布机，喷丝板口、张力、牵引辊等环节的设置可能有问题导致的。
- 3、草丝尖部打弯产生视觉色差。草丝打弯一般是由于直草的收缩率不一致导致的。草丝的收缩率可以通过调整牵伸烘箱温度、定型烘箱温度以及退火比来实现。
- 4、曲丝不均匀产生色差。草丝曲度不均匀会造成人造草坪表面参差不齐，小型无纺布熔喷布机，不平整，从而造成视觉色差。曲丝草的曲度必须要求均匀一致，这就要求拉丝工艺及配方合理，曲丝机的温度

、气压稳定。

常州神通机械制造有限公司以优良的生产工艺、完善的管理体系和满意的售后服务使得我们神通机械在海内外深受信赖。设备外形美观、结构合理、性能安全可靠、节能高效等优点，物美价廉，得到海内外客户的一致好评。

除了人造草坪地毯，地毯大致可分为纯毛地毯、化纤地毯以及塑料地毯等。纯毛地毯是地毯中的高产品，在柔软度、弹性以及保暖方面确实有上佳表现，但是防虫和耐湿性较差、易生细菌，而且价格昂贵、不易打理；化纤地毯一般用于装修时保护地面，地毯本身的静电以及吸附灰尘的特点使得它并不适用于日常使用；塑料地毯则滑、薄、硬，且易老化，采用率较低。

小型无纺布熔喷布机-熔喷布机-神通机械(查看)由常州神通机械制造有限公司提供。常州神通机械制造有限公司(www.cnshentong.com)实力雄厚，信誉可靠，在江苏常州的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领神通机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！