

# ipg光纤激光器模块维修 昆山佐越激光技术

产品名称	ipg光纤激光器模块维修 昆山佐越激光技术
公司名称	昆山佐越激光技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市周市镇花都艺墅105号楼425室（注册地址）
联系电话	13564709964

## 产品详情

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，ipg光纤激光器模块维修，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。 昆山佐越激光器维修的优势：1国内外的任一款光纤激光器均可维修 2 维修费用合理且低于行业报价 3维修周期在3天内，特殊除外 4对维修的激光器长达半年的质保期 5高功率激光器维修地点全国均可，价格远远低于国内其他的维修厂家。

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错误代码），为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

### 激光安全

#### 管理措施

激光器操作授权:明确员工对激光器的使用权限，不同级别的可操作权限不同制定规章制度:对涉及到激光辐射的区域严格管控，制定激光安全操作指导监督检查机制:定期维护和检查体系的安全制度和设施是否可行，是否得到正确实施和使用。

人工安全培训:形体新员工安全培训机制，老员工定期考评机制，提高员工的安全意识。

昆山佐越激光技术有限公司成立于2014年7月，公司主要从事IPG中高功率光纤激光器的维修（激光器模块，激光器电源，PC104电路板，IG277控制盒，IG309电路板，IG166电路板，激光器高反报警，严重错

误代码)，为更好的服务客户公司承接IPG激光器的回收与置换，升级与改造。

## 激光安全

### 安全建议

限制对激光设施的接触。明确激光加工区的进入权限。可通过给门上锁，在门的外面安装警示灯和警示标志等方式进行限制。

在进入实验室出光操作前，悬挂出光警示标志，开启出光警示灯，通知周围人员在给激光器通电前，确认该设备预定的安全装置得到正确使用。包括:挡光板防火面、护目镜、面具、门联锁、通风设备、灭火设备。

ipg光纤激光器模块维修-昆山佐越激光技术由昆山佐越激光技术有限公司提供。ipg光纤激光器模块维修-昆山佐越激光技术是昆山佐越激光技术有限公司（[www.kszuoyue.com](http://www.kszuoyue.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘先生。