

Fischer主轴维修|专修别人修不好的

产品名称	Fischer主轴维修 专修别人修不好的
公司名称	东莞市景顺机电设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:Fischer 类型:主轴/电主轴 发货地:东莞/苏州
公司地址	东莞市长安镇上沙社区荣基路18号
联系电话	13434598434 13434598434

产品详情

Fischer主轴维修|专修别人修不好的

东莞市景顺机电提供各种电主轴维修,伺服电机维修, FISCHER主轴等进口电主轴维修伺服电机维修服务。我公司按照原厂提供的配置清单进行组建,完全按照欧洲原厂的标准去复原损坏主轴,修复之后进行动平衡测试,轴承润滑跑合,自动换刀传感限位进行全方位的修复校正,成立之今十多年,熟悉CNC机器所有部件及应用,丰富的数控使用知识,为您提供为科学主轴使用,保养,维修建议。每年维修数千台电主轴,品牌包括G C哥伦布电主轴,HSD电主轴,OMLA(欧姆莱特)电主轴,ERUO电主轴,PERSKE德国电主轴,也包括国内星晨,兔子等等水冷电主轴。

总之,无论是国外,还是国内电主轴,也无论是手动换刀还是自动换刀,东莞市景顺机电维修中心都可以帮你排忧解难!维修的品牌: CNC主轴,雕刻机主轴,雕铣机主轴,精雕机主轴,机床主轴,高速电主轴,加工中心主轴,车床主轴,磨床主轴,BT系列钻攻机主轴,龙门BT50高速电主轴,永进主轴,兄弟机床主轴,发那科主轴,西门子主轴,JAGER电主轴,斗山钻攻机主轴,牧野主轴,马扎克主轴,森精主轴,气浮主轴,空气主轴,TDM,哈斯主轴,BT30BT50主轴,森晨KOSON电主轴,Reckerth睿克斯,RPM、Fischer、IBAG、OMLAT、GMN、WEISS、WESTWIND、SETCO、Kessler、Gamfior、cross huller、ToYo、MAZAK、NSK、Steptec、Starrarg Heckert、Precise、HSD、CYTEC等主轴维修

警告!警告!警告!切莫让非专业人员尝试维修,这会让主轴快速损坏至无法修复程度,因为电主轴一般去到24000PRM,轴承是高速高精,润滑油是达上千元一罐的,绝非路边摊的修电机的人员可处理!! 因为我们见过太多这样的案子!主轴的拆装都需极好耐心和必须遵守的顺序,暴力维修会导轴承的寿命缩短及快速损坏!!

你的一站式服务,各种品牌主轴的全方位服务个性化的服务形式:任何时间,任何服务1) 先到先得,按顺序服务,照约定交货2) 计划约定,根据约定优先服务3) 紧急个案,具优先权,立即维修

维修流程:接收-拆开-评估-报价-同意-维修-组装-测试通过-收款-发货。

您需要知道的事项:1\如何从原有设备上拆下主轴?无论是自动换刀主轴还是手动换刀主轴99%的主轴都有

一块设备厂家的背板,松开背板螺丝,背板与主轴一体松下一起寄过来即可,拆下主轴步骤如下:a)关掉设备的电源和气源;b)在气管和水管上做好标记,拍照,拆下水管及气管;c)打开主轴电源盒,做好标记,及拍照,拆走电源线;d)在背板与设备板分离前请做一下标记,一般是水平及垂直位置各刻一道(画)线即可,松下背板螺丝,一般是左右两边有两至三个螺丝;95%以上的客户在指导下可以顺利拆开与安装主轴.

2\包装及发货高精密零件,在您发货前,请务必全方位包装牢固,填充足够多的泡沫和使用木箱包装将大大降低主轴的损坏风险,特别注意主轴底端旋转部位一定需要柔软的填充物隔离包装箱与主轴接触!

您可能会担心的事情我自行安装会影响设备的精度及换刀吗?答:因为您在拆之前已经在底板水平与垂直位置做好标记,安装之后对齐这两个标记即可,100%不会影响换刀,因为HSK及ISO换刀都必须有0.5MM允许误差.若超过0.05mm垂直安装要求,则需要打百分表。进口电主轴过热的处理措施

当进口电主轴过热时,不仅使工件表面质量不良,而且工件耐腐蚀性能也会下降。严重过热时产生粗大晶粒,同时还会使钢中铁索重量增加,易造成工件性能恶化。进口电主轴过热时,有以下处理措施:

一、严格控制不锈钢箱体、法兰件的锻造加热温度及加热保温时间,防止工件出现过热使工件产生晶粒粗大缺陷。

二、工件在锻压生产中,若锻造比小,终锻温度偏高,也易出现粗晶组织缺陷,应使工件的锻造比合适、充分,终锻温度适中。

三、进口电主轴工件热处理固溶处理温度不宜过高,保温时间不宜太长,加热温度应不高于1150°C,保温时间以1—1.5min/mm计算为宜。

四、对发生过热组织的粗大工件,可采用改锻细化晶粒方法缺陷,防止工件在冷变形时出现橘皮状表面缺陷,改善工件的表面质量。

Fischer主轴维修|专修别人修不好的,Fischer主轴维修,让信号线远离动力线。位置精度非常准确, <主要原因> <处理方法> · 伺服电机环境温度超过40度。