

神通机械 1.6米熔喷无纺布生产线 无纺布生产线

产品名称	神通机械 1.6米熔喷无纺布生产线 无纺布生产线
公司名称	常州神通机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市武进区前黄镇高梅村河东1号
联系电话	15295110588

产品详情

拉丝机

人造草坪地毯是地毯家族中的新兴成员。地毯的合理应用在家居装饰中不仅能起到美化的作用，营造出柔软温暖的室内环境，还可以起到吸音降噪的效果。人造草坪地毯同样可以运用于家居、写字楼、商业店铺等室内场所。

我们经常用的地面铺装材料包括大理石、瓷砖、木地板等等，地毯也是一种比较常见的室内地面家装材料，相比而言，地毯虽然在额外的购买和铺装上面确实会增加一些成本，但它质地一般都较为柔软，非织造无纺布生产线，行走舒适不易摔伤，色彩图案可随意选择，且多由各种纤维织成，不仅隔冷隔热，还具有吸音和隔音效果。

影响人造草坪质量的环节有很多，造成的问题也很多，其中色差是一种较为常见人造草坪质量问题，而色差也有多种表现方式。产生色差的原因主要是草丝原料不达标或者生产线设备工艺不达标，亦或是在生产过程中技术不达标。

- 1、过料不完全产生色差。更换新料时螺杆内的余料未能清理干净，两相混合，使得这一部分的配料组成与设定配置产生偏差，1.6米熔喷无纺布生产线，混料部分与新料所拉出的草丝颜色会产生差异。
- 2、直丝多根色差。是指直丝的几股草丝之间本身存在色差，一般是由于在草丝的拉丝过程中，喷丝板口、张力、牵引辊等环节的设置可能有问题导致的。
- 3、草丝尖部打弯产生视觉色差。草丝打弯一般是由于直草的收缩率不一致导致的。草丝的收缩率可以通过调整牵伸烘箱温度、定型烘箱温度以及退火比来实现。
- 4、曲丝不均匀产生色差。草丝曲度不均匀会造成人造草坪表面参差不齐，不平整，从而造成视觉色差。曲丝草的曲度必须要求均匀一致，这就要求拉丝工艺及配方合理，曲丝机的温度、气压稳定。

常州神通机械制造有限公司以优良的生产工艺、完善的管理体系和满意的售后服务使得我们神通机械在海内外深受信赖。设备外形美观、结构合理、性能安全可靠、节能高效等优点，物美价廉，得到海内外客户的一致好评。

常用的人造草基础有三类：沥青基础、水泥基础、碎石基础，采用哪中类型主要是由当地气候环境及预算所决时间使用，特别适合北方温差大且冬季气温低的气候环境，同时也因为其造价昂贵，对于温暖潮湿的环境来说并不是合适的基础类型，无纺布生产线，碎石基础因为其施工简便，造价低廉，95型熔喷无纺布生产线，排水迅速，在南方比较常见，但因为其钢性及稳定性差，长时间使用后容易出现基础松动，从而导致基础不平整；因此，在国内大部分区域，水泥混泥土基础成了经济实用、性价比非常高的人造草基础类型。

神通机械(图)-1.6米熔喷无纺布生产线-无纺布生产线由常州神通机械制造有限公司提供。常州神通机械制造有限公司（www.cnshentong.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。神通机械——您可信赖的朋友，公司地址：常州市武进区前黄镇高梅村河东1号，联系人：程丽霖。