

液压油推车式滤油机LUC-100 × 30 永科净化LUC滤油车

产品名称	液压油推车式滤油机LUC-100 × 30 永科净化LUC滤油车
公司名称	新乡市永科净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	新乡县大召营镇过滤工业园内（注册地址）
联系电话	0373-5890727 18137394127

产品详情

液压油推车式滤油机LUC-100 × 30_永科净化LUC滤油车简介

滤油机LUC-100 × 30移动式滤油车液压技术的现代化导致了液压系统性能参数日趋于超高压，大流量和高精度，为确保液压系统的性能和可靠性，对油液的清洁度要求越来越高。滤油机LUC-100 × 30移动式滤油车

滤油机LUC-100 × 30移动式滤油车我厂研制的滤油小车，不仅能作为液压系统注新油过滤的专用设备，而且还可以作为定期过滤系统介质中污染物的专用设备，它可以帮助你较好地滤除液压系统的污染，延长液压元件的使用寿命，保证系统正常工作。

滤油机LUC-100 × 30移动式滤油车滤油车使用与保护维修

（1）滤油车在启动时，应注意，不能使油泵反转，以免引起油泵轴封吹出，乃至吸入空气，当油泵转向确定后，应及时打开进出油口进行过滤就行。

（2）滤油车在使用过程中，油泵可能引入空气，影响油泵流量，为了达到滤油车的额定流量和保证精细滤芯能正常工作，应及时打开排气阀，以便将滤筒中的空气排净（即排气阀出油后），并关闭排气阀即可。

（3）滤油车使用一段时间后，因污染物堵塞粗过滤滤芯表面，使吸油不畅，会引起油泵噪声过高，说明滤芯堵塞严重，应停机取出滤芯清洗或更换。

（4）精细滤芯使用一段时间后，污染物逐渐堵塞精细滤芯，引起滤筒压力升高，当压力达到0.4MPa时，需及时更换精细滤芯。

(5) 使用的吸油、出油软管应随时保持清洁，过滤完后应关好油门，避免油液污染环境。

(6) 如果滤油车抽不出油，请检查：

a. 油泵转向是否正确；滤油机LUC-100 × 30移动式滤油车

b. 油箱至吸油口间的各零件密封是否可靠，吸油口是否离开油面或油液已吸完；

滤油机LUC-100 × 30移动式滤油车滤油机LUC-100 × 30移动式滤油车滤油机LUC-100 × 30移动式滤油车滤油机LUC-100 × 30移动式滤油车

c. 粗滤器滤芯是否堵塞。滤油机LLUC-100 × 30移动式滤油车

(7) 滤油车流量显著减少，请检查：滤油机LUC-100 × 30移动式滤油车

a. 粗、精过滤滤芯是否堵塞严重；滤油机LUC-100 × 30移动式滤油车

b. 油泵轴油封是否磨损或因反转而造成吹出。

(8) 过滤压力突然下降，检查精细滤芯滤油机LUC-100 × 30移动式滤油车滤油机LUC-100 × 30移动式滤油车