

松江新浜冷却塔维修中央空调循环泵维修

产品名称	松江新浜冷却塔维修中央空调循环泵维修
公司名称	上海兰芮机电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海闵行区虹梅南路1301号
联系电话	021-64763466 13681709390

产品详情

水泵震动严重原因1、泵与电机轴不同心-----调整，对准泵与电机轴心2
、叶轮不平衡-----拆下找平衡3
、泵轴弯曲-----

-拆下校直或换新的[松江新浜冷却塔维修中央空调循环泵维修](#)

水泵振动常见原因及消除措施1：水力不平衡：叶轮不平衡、离心泵个别叶槽堵塞或损坏。消除措施：重校叶轮静平衡和动平衡、2更换轴承、重校机组同心度、重调间隙。3：轴流泵轴功率过大：进水池水位太低，叶轮淹没深度不够，杂物缠绕叶轮，泵汽蚀损坏程度不同，4：手动盘车困难：泵轴弯曲、轴承磨损、机组不同心、叶轮碰泵壳。消除措施：校直泵轴、调整或5避开共振区域，查明发生汽蚀的原因，采取措施消除汽蚀。6消除堵塞，修理或更换叶轮。7：泵轴摆度过大：轴承和轴颈磨损或间隙过大。消除措施：修理轴颈、调整或更换轴承。8：基础振动：基础刚度差或底角螺丝松动或共振。消除措施：加固基础、拧紧地脚螺丝。9叶轮缺损。消除措施：抬高进水池水位，降低水泵安装高程消除杂物,并设置拦污栅，修理或更换叶轮。10：离心泵机组效率急剧下降或轴流泵机组效率略有下降，伴有汽蚀噪音。消除措施：改变水泵转速，泵的填料函泄漏太大1、联轴节或泵和驱动装置不对中。消除措施：检查对中情况，如需要，重新对中。2、轴弯曲。消除措施：校直轴或按要求进行更换。3、轴承润滑不正确或轴承磨损。消除措施：检查并按要求进行更换。4[松江新浜冷却塔维修中央空调循环泵维修](#)

水泵装配：泵的装配顺序基本上可以按照拆卸顺序反向进行。在安装机械密封时应注意几点：1

1) 动、静环表面保持绝对清洁并涂少量机油。2) 橡胶O型圈是否有损伤、溶胀现象，如有则必须更换。
3水泵机组振动及消除措施1：拍门反复撞击门座或关闭冲击力过大。消除措施：流道（或管道）出口前设排气孔，合理设计拍2：前池与进水池设计不合理，进水流道与泵不配套使进水条件恶化。消除措施：拦污栅清污，加设3：拦污栅堵塞，进水池水位降低。消除措施：拦污栅清污，加设拦污栅清污装置。4与改进虹吸式出水流道。5门采取控制措施，减小拍门关闭时的撞击力。6：机组启动和停机顺序不合理，致使水泵进水条件恶化。消除措施：优化开机和停机顺序7改变运行参数避开共振区。8：进水管固定不牢或引起共振。消除措施：加设管道镇墩和支墩，加固管道支撑，改变运行参数，9：出水管内压力急剧变化及水锤作用。消除措施：缓闭阀及调压井等其它防止水锤措施。10：形成虹吸时间过长，使机组较长时间在非设计工况运行。消除措施：加设抽真空装置，合理设计11拦污栅清污装置合理设计与该进前池、进水池和进水流道的设计

。网址：<http://www.lanyu.sh.cn>([松江新浜冷却塔维修中央空调循环泵维修](#))

)联系人：李师傅电话：021-64763466地址：松江荣乐中路689号<http://www.chnxiu.cn><http://www.lanrui.sh.cn>