

## 306806C ZZ轴承 海瑞轴承角接触球轴承 轴承

产品名称	306806C ZZ轴承 海瑞轴承角接触球轴承 轴承
公司名称	山东海瑞轴承制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临清市潘庄工业园
联系电话	13963582552

### 产品详情

双列圆锥滚子轴承结构繁多，最大量的是35000型，LFR5201KDD轴承，有一个双滚道外圈和两个内圈，两内圈之间有一隔圈，改变隔圈的厚度可调整游隙。这类轴承在承受径向载荷的同时可承受双向轴向载荷，LR5206NPPU轴承，可在轴承的轴向游隙范围内限制轴和外壳的轴向位移。圆锥滚子轴承的结构特点。圆锥滚子轴承的类型代号为30000，圆锥滚子轴承为分离型轴承。圆锥滚子轴承主要用于承受以径向载荷为主的径向与轴向联合载荷。与角接触球轴承相比、承载能力大，极限转速低。圆锥滚子轴承能够承受一个方向的轴向载荷，能够限制轴或外壳一个方向的轴向位移。

临清海瑞轴承制造有限公司为您推荐

推力调心滚子轴承安装使用（9类）

- 1.安装轴承时应把轴承油封洗净再涂上干净的优质润滑油。
- 2.安装轴承时，应受力均匀，306806C-ZZ轴承，不能锤击。如配合过盈较大，则应把轴承放入矿物油内加热到90°-100°后，立即安装。
- 3.存放轴承的库房应清洁，轴承，干净，相对湿度不超过65%。

临清海瑞轴承制造有限公司专业生产双列角接触球轴承、双列深沟球轴承、汽车轮毂轴承、汽车空调压缩机电磁离合器轴承、方孔农机轴承、LR5系列双列角接触滚轮轴承等。下面为大家分享关于轴承座出现发热现象可能的原因：

- 1) 轴承座加工时出现加工精度差不同心的情况

- 2) 给轴承座所加的润滑油不纯净含有杂质
- 3) 拧上的轴承压盖偏紧，轴向被压死
- 4) 径向出现过盈现象
- 5) 出现轴承走外圈

306806C-ZZ轴承-海瑞轴承角接触球轴承-轴承由山东海瑞轴承制造有限公司提供。山东海瑞轴承制造有限公司（[www.hrtzc.com](http://www.hrtzc.com)）实力雄厚，信誉可靠，在山东聊城 的滑动轴承等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领海瑞轴承和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.38xiliezhoucheng.com](http://www.38xiliezhoucheng.com)）还是从事3086轴承，3086系列轴承，双列角接触球轴承的厂家，欢迎来电咨询。