

水性木器漆成分 七乐佳新材料 威海市水性木器漆

产品名称	水性木器漆成分 七乐佳新材料 威海市水性木器漆
公司名称	威海七乐佳新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市环翠区羊亭工业园二区东祥路北首
联系电话	13220842668 13220842668

产品详情

威海七乐佳

注意事项

水性木器漆和待涂面的温度要一致，不得在冷木材上涂漆。水性漆可在阳光下施工和干燥，但是要避免在热表面上涂漆。水性木器漆的施工条件是：温度10-30℃；相对湿度50%-80%条件是23℃左右，威海市水性木器漆，湿度不超过70%，过高或过低的温度可能导致涂装效果不良，例如出现流挂、起痂子、橘皮、气泡等弊病。在不满足施工条件时如果要进行涂装，要先实验涂装效果是否满意，水性木器漆价格，以免造成麻烦。

如果感到漆液太稠，可适当兑入清水调到黏度合适再施工。总之，加水量要以涂装效果为准。垂直面上涂装时，应将漆液加5%-30%清水稀释后喷涂或刷涂。喷涂要薄，刷涂时蘸漆量宜少也要薄涂，以免流挂。不可指望一次厚涂完活，应薄层多道施工。

威海七乐佳

固体含量：涂料的固体含量可定量地确定水性木器漆中成膜物质含量。对用户来说，水性木器漆成分，这也是衡量涂料成本的一项重要指标，固体含量的测定可采用 GB/T 1725—79 (89) 或 GB/T 6751—1986。

细度：细度是涂料产品的重要性能。对涂料的贮存稳定性尤其是涂膜外观有较大影响。除了树脂本身的细度，生产过程中消光粉、颜填料浆的分散不佳以及水性树脂的结皮均会导致涂料细度变差。细度的测试方法有 GB/T 1724—79(89) 和 GB/T 6753.1—86。

漆膜开裂

这个现象也是夏天施工中较为常见的。由於在施工的过程中，漆层涂膜太厚，导致表层乾燥成膜速度快，而厚厚的内层却乾燥缓慢，直接造成了底漆开裂等现象。同时，也要注意板材的质量问题，建议选购稳定性好的板材。

漆层发白

主要是施工环境湿度太大，施工过程中涂膜太厚等原因造成的。因为夏季气温高，部分地区空气湿度较大。漆层的表乾时间随著气温的升高而加快，但是实乾时间却较为缓慢；油漆工在施工过程中，可能忽略了实乾时间，而在漆层表乾之後，就立刻上另一道漆。导致底部漆层未完全实乾。在下雨天或者湿度大的天气，容易产生漆层发白的现象。总之，水性木器漆代理，在夏天使用水性木器漆进行装修的过程，要重点把握施工过程中漆膜的厚度，建议采用薄涂多次，另外，要掌握好施工的间歇时间，一定要在漆层实乾的情况下，再进行下一道工序施工。确保水性木器漆的施工质量。

水性木器漆成分-七乐佳新材料(在线咨询)-威海市水性木器漆由威海七乐佳新材料有限公司提供。水性木器漆成分-七乐佳新材料(在线咨询)-威海市水性木器漆是威海七乐佳新材料有限公司（www.whqlj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：玄静。