

钢锯条 江苏锯条 震星机械厂家直销

产品名称	钢锯条 江苏锯条 震星机械厂家直销
公司名称	缙云县震星机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省丽水市缙云县壶镇镇九进路65号
联系电话	暂无

产品详情

锯条缙云县震星机械有限公司，本公司专业生产齿轮、锯轮、锯片、带锯条、带锯床配件、保温材料专机配件、液压配件等产品。

震星机械为您介绍锯床油泵不供油压力低或压力不稳的原因。

锯床油泵不供油压力低或压力不稳主要有以下两方面原因：

- 1.滤油网堵塞，可清洗滤网、使之通油顺利。
- 2.泵的空隙增大密封损坏或管道漏气，可替换零件或密封圈，或拧紧接头或替换油管。

锯条缙云县震星机械有限公司，带锯锯条生产商，本公司专业生产齿轮、锯轮、锯片、带锯条、带锯床配件、保温材料专机配件、液压配件等产品。

震星机械与您分享关于锯条生产堆放引起的问题。

- 1.盘带在拆箱过程中轻拿轻放，锯条生产，避免金属与金属之间的碰撞。
- 2.锯条进行裁剪时请勿直接拉扯锯条，务必在锯条底部垫上托盘或纸箱，条件允许的情况下请做锯条拉伸台。
- 3.锯条焊接后，注意焊接处抛光部分，江苏锯条，务必要平整。
- 4.抛光磨齿后，勿将锯条直接丢在地上，请将锯条挂在工字架上，有效保护锯条的齿尖。

5.接触锯条时，请带手套，勿直接接触锯条。

6.以上五点均会造成锯条齿部断裂。使用锯条前，钢锯条，请检查锯条齿部是否完整，若出现以下锯齿，请将裂开部分剔除，

剔除后锯条可正常使用。

缙云县震星机械有限公司欢迎您的来电！

锯条缙云县震星机械有限公司，本公司专业生产齿轮、锯轮、锯片、带锯条、带锯床配件、保温材料专机配件、液压配件等产品。

震星机械为您介绍：带锯床的查看工作。

1.查看清屑钢刷的高度，使钢刷正好接触到锯齿的底部。不能高于锯齿的底部，这样会造成双金属带锯条或是钢刷的过渡磨损。

2.查看清屑刷的方位，坚持锯齿沟及铁屑的清楚。

3.查看冷却水高度表是否需求添加水。

4.查看齿轮箱和液压箱油表的方位，是否需求添加齿轮油。

5.查看锯带张力调整阀，挑选合适的锯切压力。

6.查看承认锯床在主被动力轮及钨钢导片是方位是否正确。

7.查看齿轮箱张力皮带。

8.查看钨钢油压表。

钢锯条-江苏锯条-震星机械厂家直销由缙云县震星机械有限公司提供。缙云县震星机械有限公司（www.jyxzxjx.cn）为客户提供“机械设备及配件,锯轮,齿轮”等业务，公司拥有“震星机械”等品牌。专注于机械加工等行业，在浙江金华有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：杨老板。