

FANUC(发那科)机器人示教器无法进入系统维修解决（十年技术维修）

产品名称	FANUC(发那科)机器人示教器无法进入系统维修解决（十年技术维修）
公司名称	上海耀宥电气有限公司
价格	999.00/台
规格参数	发那科:机器人维修 FANUC:(发那科)机器人维修 上海:无法进入系统维修
公司地址	上海松江区佘山镇吉业路450号4号楼303
联系电话	021-57855250 18516586104

产品详情

FANUC(发那科)机器人示教器无法进入系统维修解决（十年技术维修）

发那科机器人示教器液晶屏维修包括：发那科机器人示教器液晶屏闪屏故障维修，发那科机器人示教器黑屏故障维修，发那科机器人编程器白屏维修，发那科机器人教导器显示不良维修，发那科机器人示教器液晶屏显示竖线、竖带维修，FANUC机器人示教器花屏维修发那科机器人示教器液晶屏摔破维修（更换）等，发那科机器人示教器维修服务常见故障：1

发那科机器人示教器液晶屏不良维修、花屏维修、白屏维修、黑屏维修、闪屏、竖线维修、摔破维修2

FANUC机器人示教盒的按键失效或者不灵维修，3 示教教导器主板不工作或者IC烧坏，4

FANUC机器人示教编程器显示无背光维修，发那克示教器急停按键失效或者不灵维修，6

机器人教导盒数据线不能通讯维修、通电、内部有断线，7 发那科机械手柄上电无显示维修8

发那科机器人示教器进不去系统维修，9 发那克机器人示教器不断重启维修，10

发那科机器人示教器经常死机维修

服务品牌与产品

瑞士 ABB 机器人、德国 KUKA 库卡机器人、日本 FANUC 发那科机器人、日本安川 Motoman 莫托曼机器人等品牌。专注于 ABB 机器人示教器，FANUC 发那科机器人示教器，KUKA 库卡机器人示教器，安川机器人示教器（机器人本体、控制柜、示教盒.触摸屏、焊接基板、主计算机板维修、机器人电路板、电源模块、I/O 模块、驱动器模块、人机界面、机器人操作手柄、SMB 模块、轴计算机、电源分配线、急停开关、六轴驱动器、机器人本体与控制柜连接线缆、六轴伺服电机、镇流器、保养润滑脂、风扇、电池等配备件）代购业务,价格从优。KPP 600-20-2x40驱动电源维修

库卡KPP 600-20-2x40驱动电源维修

工业机器人驱动电源维修欢迎咨询广州铭心自动化设备有限公司

KPP 600-20-2x40库卡机器人驱动电源维修

KPP 600-20-2x40库卡机器人驱动电源维修广州子锐机器人技术有限公司专业引进国外先进的库卡机器人电源模块维修检测设备，并用先进有别于传统的检测测试方法，进行IC级维修，大程度地降低库卡机器人驱动单元维修返修率，保证100%出仓率。

库卡KPP 600-20-2x40驱动电源维修型号包括：

库卡机器人驱动电源KPP 600-20/00-198-259/ECMAP0D3004BE531维修

KUKA驱动电源KPP 600-20-1x40/00-198-260维修

库卡驱动电源00-198-263 KPP 600-20-2x40维修

KUKA机器人驱动电源模块KPP 600-20-1x64维修

其他库卡机器人电源单元维修型号包括：

00-110-699 PH803-2830 电源单元维修

00-109-802 PH1003-2840库卡电源单元维修

00-108-032 PH603-2820库卡机器人电源单元维修

00-115-115 KPS600/20 ESC库卡机器人电源维修

00-134-525 KPS600/20 ESC库卡机器人电源单元维修

00-160-150 KPP 600-20 库卡电源单元维修

00-160-151 KPP 600-20 1x40库卡机器人电源维修

00-160-152 KPP 600-20 2x40库卡机器人电源单元维修

00-160-153 KPP 600-20 1x64库卡机器人电源模块维修

库卡机器人电源PULS SL30.300或00-103-033 27V

KUKA酷卡机械手电源SPS-DY150H