

# 伟艺石业 五莲花路边石规格 五莲花路边石

产品名称	伟艺石业 五莲花路边石规格 五莲花路边石
公司名称	日照伟艺石业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市五莲县石材产业园
联系电话	15606335798

## 产品详情

路沿石为什么会变坏和损坏

一、安装之前，无法将地面平整或地面出现裂纹容易造成路沿石损坏。

二、由于是天然石材，五莲石材存在缺陷，五莲花路边石规格，如没能够认真的选购，致使存在缺陷路沿石安装上了，用段时间后就容易受外界的因素干扰，损坏路沿石。

三、没定期的对路沿石表面清扫及养护致使表面的灰污积聚阻毛孔，致路沿石无法通气，内部的湿气不能呼出，而积在内导致路沿石产生病变。

四、在路沿石安装过程中用了蜡剂，容易使外表面短期内出现崭新的状态，五莲花路边石，会暂保石路沿石，但蜡剂成分含酸也容易腐蚀石材表面。

五、1不重细节，如在用坚硬、尖锐的金属时容易刮到路沿石，会导致损坏。

### 使路沿石变老的几种原因

1.热胀效应：路沿石因白天受烈日暴晒而膨胀，夜间冷缩，五莲花路边石哪家好，出现热胀冷缩情况，且路沿石中含很多种矿物质，并且膨胀参数不尽相同，发生脱落或块落的情况较大。

2.冰冻融也会使路沿石出现风化：石头下降到0摄氏度以下，水遇石结冰，五莲花路边石价格，造成路沿

石吸水成冰的膨胀，路沿石出现崩裂。

3.苔藓类植物的作用：在水、适温条件下，苔菌的孢子附在路沿石的表面，生长发育，使表面出现各样的斑，这些苔菌为了生存，跟空气中的二氧化碳、氧化硫、氧化氮等抗争，改变路沿石外表面结构。这些苔菌死后跟水化合成有机酸进而增快路沿石的老化，使路沿石出现剥蚀的现象。

一种是表面有污垢没有及时去除，这样就导致五莲花路沿石无法呼吸，就会致使五莲花路沿石病变，这就会直接影响五莲花路沿石的寿命；

二种就是由于外界环境的原因，空气污染比较严重的地方有可能会有酸雨、或是五莲花路沿石长期处在潮湿、酸碱性不稳定的地方都有可能导致五莲花路沿石病变，影响五莲花路沿石寿命；

五莲花路沿石的内部结构，天然的五莲花路沿石中都会存在着微小细缝或者是微小细孔，使用的时间久了，很多的污染杂质就会随着这些缝隙趁虚而入，在五莲花路沿石的内部产生化学反应，严重的影响了五莲花路沿石的装饰性能和使用寿命

伟艺石业(图)-五莲花路边石规格-五莲花路边石由日照伟艺石业有限公司提供。伟艺石业(图)-五莲花路边石规格-五莲花路边石是日照伟艺石业有限公司（[www.rzwysc.com](http://www.rzwysc.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：战国。同时本公司（[www.bancaistone.com](http://www.bancaistone.com)）还是从事五莲灰火烧板，五莲灰火烧板价格，五莲灰火烧板厂家的厂家，欢迎来电咨询。