

本溪木纹铝单板厂家

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 本溪木纹铝单板厂家 |
| 公司名称 | 佛山市艾斯特建材有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 佛山市南海区里水镇沙涌发电厂大道松园工业区自编11号（住所申报）（注册地址） |
| 联系电话 | 0137-28519166 15818079466 |

产品详情

面板与边肋产生装配应力变形，为了解决、铝单板板面的热应力变形的问题，厂家会在刨槽机上按板块折边尺寸刨槽折边成盒状。再按照需要的尺寸将边肋型材截断组装成边肋框装入盒状面板并固定。

在生产过程中为了保工期、不费料，经常采用强行装配的方式，这样在温度和空气膨胀力作用下会产生“鼓泡”。强行装配也通常出现在小厂家，技术不成熟，考虑不全面都是影响铝单板变形的主要原因。