

金箍燃烧棒价格 广州威旭环保 北京市金箍燃烧棒

产品名称	金箍燃烧棒价格 广州威旭环保 北京市金箍燃烧棒
公司名称	广州威旭环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区市新路新水坑段5号之313室
联系电话	13352880065

产品详情

广州威旭环保科技有限公司主要从事节能环保产业的研究开发，设计制造各种燃烧器及加热系统装备。拥有自主知识产权及多项发明专利（专利授权产品有：金箍燃烧棒，图文燃烧器，涵洞燃烧器，飞碟燃烧器，能量燃烧锅，火樽等），并且获得广东省重点培育品牌企业、知识产权管理体系认证、2016中国创新创业大赛优异企业、天英汇创新创业大赛十强企业、中国新锐知商20强、通过IBC知商认证等荣誉资质。

燃气空气混合物的流速对燃烧器的工作范围也有影响。在低流速情况下，预混燃烧器有较广泛的稳定燃烧范围。随着燃烧负荷的增加，混和气体穿过燃烧器的速度增加，此时容易出现离焰。为了保持火焰稳定在燃烧器喷嘴处，将需要更多的热量传给后继引入的燃气空气混合物，这就要求有更热的火焰，并要求混合物的比例尽量接近化学计量比。在此情况下，燃烧器很难设置，极轻微的扰动都会使燃烧器熄火。在更高的流速下，气体根本不能点燃，这就是我们定义的预混燃烧器的大着火率。

广州威旭环保科技有限公司主要从事节能环保产业的研究开发，设计制造各种燃烧器及加热系统装备，提供高品质工业热风系统，工业红外线加热系统及整体解决方案，专利授权产品有：金箍燃烧棒，金箍燃烧棒厂家，图文燃烧器，涵洞燃烧器，飞碟燃烧器，能量燃烧锅，火樽等，获得广东省重点培育品牌企业等。自主研发的内置导流旋片的新型金箍燃烧棒获得了国家高新技术产品称号。

燃烧器噪声增大

原因：

- 1、油路中截止阀关闭或进油量不足，油过滤器阻塞。

- 2、进油温度低，粘度太高或泵进油温度过高。
- 3、油泵出现故障。
- 4、风机电机轴承损坏。
- 5、风机叶轮太脏。

处理方法： 检查油管路中的阀门是否打开，油过滤器工作是否正常，北京市金箍燃烧棒，清洗泵本身过滤网。 油加温或降低油温。 更换油泵。 更换电动机或轴承。 清洗风机叶轮。

燃烧不良

- (1)点小火时就冒浓黑烟

原因：

- 1)小火风门设定太小。
- 2)油喷嘴磨损，雾化不良。
- 3) 提高加热温度。 调整距离(在0—10mm之间)：巨清洁或更换
之约50~C左右即可。 换油或排水。

燃烧器噪声增大

原因：

- 1)油路中截止阀关闭或进油量不足，油过滤器阻塞。
- 2)进油温度低，粘度太高或泵进油温度过高
- 3)油泵出现故障。
- 4)风机电机轴承损坏。
- 5)风机叶轮太脏。

处理方法： 检查油管路中的阀门是否打开，油过滤器工作是否正常，清洗泵本身过滤网。 油加温或降低油温。 更换油泵。 更换电动机或轴承。 清洗风机叶轮。

广州威旭环保科技有限公司主要从事节能环保产业的研究开发，设计制造各种燃烧器及加热系统装备，提供高品质工业热风系统，工业红外线加热系统及整体解决方案，金箍燃烧棒价格，专利授权产品有：金箍燃烧棒，图文燃烧器，涵洞燃烧器，飞碟燃烧器，能量燃烧锅，火樽等，获得广东省重点培育品牌企业等。自主研发的内置导流旋片的新型金箍燃烧棒获得了国家高新技术产品称号。

检查燃烧器上的压力差，看是否工作正常、油压是否在合适的范围内，这样可保证在调节燃烧器后能准确读出燃油压力。调整油嘴上化器伸出长度，调节并检测低油压开关。当使用重油时，检查燃

油加热和控制装置，金箍燃烧棒哪家好，并查看燃烧器管组上的油温开关。向生产厂商咨询所需要的油粘度以保证燃烧器正常工作，并定期检查所用重油或渣油的粘度是否符合要求。清洗并润滑油阀连接处也是必要的。如果连接处黏结或太粗糙，则需修理或更换上合适的配件。最后，按照厂商的要求定期清洗油嘴。

金箍燃烧棒价格-广州威旭环保-北京市金箍燃烧棒由广州威旭环保科技有限公司提供。广州威旭环保科技有限公司（www.weish.cn）位于广州市番禺区市新路新水坑段5号之313室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前威旭在节能设备中享有良好的声誉。威旭取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。威旭全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。