

# 传统 长春大型静音柴油发电机出租，长春大型静音柴油发电机租赁公司

产品名称	传统 长春大型静音柴油发电机出租，长春大型静音柴油发电机租赁公司
公司名称	山东智慧动力机械设备租赁有限公司
价格	123.00/个
规格参数	康明斯:800kw
公司地址	济南经济技术开发区（全国各地均有办事处）
联系电话	18600248777 18769519990

## 产品详情

发电机出租 发电机租赁

三.柴油机输油泵上的手油泵活塞和手油泵体间有橡胶密封装置的，不要随意拆动，橡胶圈损坏要及时更换。

四.柴油发电机特别提示：手油泵用后必须压回，将按钮旋紧，防止手油泵和胶圈或者球阀与阀座因压不紧而导致进气或漏油。

五.保证柱塞式输油泵“四簧”弹性正常。“四簧”为活塞弹簧、挺杆(滚轮)弹簧、进油阀弹簧、出油阀弹簧，弹簧弹性减弱或折断要及时更换或加垫调整。

六.确保各处密封垫片完整无损，塑制垫圈拆装次数不宜过多，并应定期更换。 七.有些输油泵泵体上开有泄油孔，该孔的作用是使柴油机输油泵泄漏的少量的柴油直接流出泵体外。不得将孔堵死，防止柴油进入喷油泵油底壳稀释润滑油。

当我们租赁的一台发电机来使用的时候，也要在使用期间注意维护和保养好发电机，目前市面上有非常多的发电机供我们选择，还有适合酒店、院校等需要静音环境的静音发电机，济南发电机出租为大家提供优良的各种型号发电机，消费者在使用完毕发电机后要维护好。

本文列举几种能快速诊断柴油机输出功率不足故障的方法。柴油机功率为什么会不足?柴油发动机的功率大小和其他内燃机一样，受到多种因素的影响。

济南发电机出租-智慧动力机械就带大家来了解一下： 1.看积炭、查工况 柴油机排气口积炭呈黑灰色，表面像覆盖着一层白霜，积炭层极薄，说明柴油机工况良好。积炭色泽黑亮而不湿，说明柴油机轻微烧机油。某个气缸该排气口的积炭较厚，说明该气缸的喷油器工作不良或气缸密封性变差，应进行修理或更换。个别排气口湿润或有机油流痕，说明该气缸烧机油，应进行修理。各缸排气口积炭层均较厚，且色泽较深的，多因工作温度过低，或喷油过晚，后燃现象严重所致。

