

# 龙门架切刀好货源好价格 畅联机械

产品名称	龙门架切刀好货源好价格 畅联机械
公司名称	任县畅联机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇
联系电话	15028831263

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县畅联机械制造厂

我国冲剪机数控机床的发展将努力解决主机大而不强、数控系统和功能部件发展滞后、数控机床关键技术差距大、产品质量稳定性不高、行业整体经济效益差等问题，将培育核心竞争力、自主创新、量化融合以及品牌建设等方面提升到战略高度。并力争通过10-15年的时间，实现机床工具生产大国向机床工具强国转变，实现国产档数控机床在国内市场占有主导地位等一系列中长期目标。

愈发强劲的国内产品需求恐怕也是吸引企业来越南投资的因素之一。虽然越南的出口总额据同当今全球代工基地中国5600亿美元的出口总额相较甚远，越南以其独特的地理位置和低廉的劳动力价格成为海外巨头投资的新去处。但是越南不可不说是未来的一个强敌。

但这一发展潜力却不是没有限制的因为目前大多数来此投资的企业仅仅需要雇佣低端产品的组装线工人，显而易见的大量外资的引进将大大提振越南的经济发展。虽然在当地建立工厂将肯定需要招聘有经验的经理人和工程师，不过大多数越南本地员工在可预见的未来恐怕都将仅仅是产线工人而已。

- 1) 检查电源情况，电压稳定，不缺相，漏电保护器、空气开关完好。
- 2) 接线，打开联合冲剪机接线柜，接好线，龙门架切刀，关好柜门。
- 3) 通电后踩下脚踏开关，机器无动作，将电源线互换，同时检查急停开关是否打开。
- 4) 在工作时候，注意在工作时每次更换模具都要关闭电源。
- 5) 工作完毕后关闭开关，关闭电源总开关，拔掉电源线，清扫碎屑。

## 2、安全操作规范

- 1) 冲孔和剪切钢板、圆钢、方钢、型钢等其中之一可同时进行。但不得在同一时间内剪切两种钢材。
- 2) 严禁剪切淬火钢材和超出设备能力进行加工。
- 3) 剪切刀具、刃口应保持锋利，刃口变钝或有崩裂现象，应及时更换。
- 4) 剪切钢板、圆钢、方钢、型钢时必须压紧。
- 5) 剪切或冲孔时，严禁用手抚摸加工的工件表面，严禁测量工件，不得用手直接清理边角料。
- 6) 操作者离开机床时必须停车，再开车时，要检查各部位手柄的原位置应无变动。
- 7) 不准剪切叠合板料，不准剪切压不紧的狭窄板料和短料。
- 8) 两人或多人协同作业时，必须有一人统一指挥，动作一致。
- 9) 入料时，手指必须离开刀口200mm以外，小件要用专用工具

龙门架切刀好货源好价格-畅联机械由任县畅联机械制造厂提供。任县畅联机械制造厂（[changlianjx.tz1288.com](http://changlianjx.tz1288.com)）是一家从事“切胶机,橡胶切条机,橡胶分条机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“畅联”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使畅联机械在机械加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！