

燃气熔铝炉厂家 燃气熔铝炉 隆达工业炉

产品名称	燃气熔铝炉厂家 燃气熔铝炉 隆达工业炉
公司名称	新泰市隆达工业炉有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市新泰市楼德镇埠前村蒙馆路路北
联系电话	13465488390

产品详情

熔铝炉的调整助燃空气

熔铝炉的炉料在竖炉中充分吸收烟气余热，降低炉顶排烟温度，大大提高热效率，而炉料进入底炉时已预热到接近熔化状态，保证了很高的熔化速率和很低的能耗。熔铝炉温均匀，无局部过热过烧现象，提高产品质量，延长炉子使用寿命。炉门结构合理密封，炉门口无须加炉;炉门密封严，开启时间少，炉内散，损失小，无扒渣精炼死角，操作方便，操作环境好。

由于熔铝炉在工作过程中，经常出现负荷波动的情况，此时助燃空气量务必要要求跟随燃料量的波动而调整。否则，不是导致排烟中含有可燃气体，就是导致排烟中含有大量空气。总之，不及时调整助燃空气量将使得加热炉的热效率急剧下降。使用过一段时间的熔铝炉一定要通过检测烟气中的含氧量，来调整助燃空气量。

熔铝炉分析铝液遇水产生原因：

1.厂房漏雨，雨水遇到长短溜槽内的高温铝液或渣箱内高温铝液引发，铝液飞溅人员。

2.其它水源冲击铝液引起铝液事故 预防措施：

(1)定期开展职工安全教育培训，提高安全意识。使职工掌握必须的安全技术，熟悉、了解并自觉执行安全规程，提高反事故能力。

(2)加强生产现场安全监督管理，做到安全措施落实、安全监督到位。特别是组织专人加强混合炉重点部位顶部的定期维护和巡视检查，确保不发生漏雨事故。雨雪天要加强防汛工作检查，及时关闭门窗。

(3)狠抓习惯性。加大生产现场安全管理力度，对、人员要进行批评教育、考核，加大对脱岗、睡岗的查处力度，严防因精神不振、注意力不集中和工作不认真、巡视力度不到位而造成的漏槽。

(4)特别是在汛期要密切关注天气变化，在大雨来临前要关闭车间所有门窗，确保地面干燥。

(5)如发生房顶漏雨时应及时组织人员堵漏，同时汇报调度，事故严重时要做好系列停电前的准备工作，一旦发生危险情况，燃气熔铝炉报价，立即向公司调度汇报，通知停电。

(6)做好通风降温工作，地面保持整洁干燥无积水。

熔铝炉减少铝炉渣的方法是什么？

熔铝炉是根据铝熔炼工艺而开发的一种新型高效节能炉，它能很好地满足铝熔炼工艺中：合金成份要求严格，生产不连续，单炉容量较大等要求，达到了降低消耗，减小烧损，提高产品质量，降低劳动强度，改善劳动条件和提高生产效率之功效，适用于间歇作业，配合合金及回炉料多的熔炼。那熔铝炉工作时该如何减少铝炉渣的数量呢？其实渣量的多少与熔炼温度，生产工艺，炉料状态有关。

1、熔铝炉的尺寸要合理，熔炼时要严格按照加料顺序工作。

2、熔剂量要合理，燃气熔铝炉，不能太多，精炼时间尽量长一些，熔炼时搅拌要平稳，不能破坏熔料表面的氧化膜，适时对铝熔体覆盖。

3、严格控制熔炼的温度，燃气熔铝炉供应商，防止过热，但温度也不能太低，火焰喷射应有一定角度，以便快速熔化，缩短熔炼时间。

燃气熔铝炉厂家-燃气熔铝炉-隆达工业炉由新泰市隆达工业炉有限公司提供。新泰市隆达工业炉有限公司(www.taixlj.com)是从事“废铝熔炼炉,铝合金熔化炉,燃气熔铝炉,坩埚式电熔铝炉”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王磊。