

孀 苏州柴油发电机出租公司；苏州柴油发电机租赁联系电话

产品名称	孀 苏州柴油发电机出租公司；苏州柴油发电机租赁联系电话
公司名称	山东智慧动力机械设备租赁有限公司
价格	123.00/个
规格参数	康明斯:800kw
公司地址	济南经济技术开发区（全国各地均有办事处）
联系电话	18600248777 18769519990

产品详情

发电机出租，发电机租赁

发电机出租中柴油发电机组在使用过程中很多“磨损”是不可避免的，但是在使用机组时考虑到以上的七个方面，可以防止或减少机组零件的磨损，以便延长柴油发电机组的使用寿命。

发电机出租中柴油发电机组会出现排烟异常的现象，当出现这种现象的时候，我们该去如何解决这个问题呢?有什么好的检查方法么?下面由斯迈尔机械为大家具体介绍下。

一、排气管冒黑烟的主要原因是气缸内的空气少、燃油多、燃油燃烧不完全或燃烧不及时所造成的，因此，在检查和分析故障时，要紧紧围绕这一点去查找具体原因。检查时可用断油的方法逐缸进行检查，先区别是个别气缸工作不良还是所有气缸都工作不良。

如当停止某缸工作时，冒黑烟现象消失，则是个别气缸工作不良引起冒黑烟，可从个别气缸工作不良上去找原因。这些原因主要有：a.喷油嘴工作不良，喷油嘴喷射压力过低、喷油嘴滴油、喷雾质量不好和油滴力度太大等均会使柴油燃烧不完全，因此，在发现柴油机有断续的敲缸声，排气声音不均匀，即说明喷油有问题，应该立即检查和调整喷油嘴;b.喷油泵调节齿杆或调节拉杆行程过大，以致供油量过多;c.气门间隙不符合要求，以致进气量不足;d.喷油泵柱塞套的端面与出油阀座接触面不密封，或喷油泵调节齿圈锁紧螺钉或柱塞调节拐臂松动等，引起供油量失调，导致间歇性的排黑烟。

青岛发电机出租中柴油发电机排烟异常检查方法

如果在分别停止了所有气缸工作后，冒黑烟的现象都不能消除，就要从总的方面去找原因。