

# 西门子NCU730.3数码管显示1全部灯闪亮维修

产品名称	西门子NCU730.3数码管显示1全部灯闪亮维修
公司名称	上海涌迪工业自动化有限公司
价格	800.00/台
规格参数	西门子NCU:NCU730.3显示8 NCU730:NCU730.2显示1 主板维修:NCU720.3显示0
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612
联系电话	18321155129 18721658859

## 产品详情

西门子NCU730.3数码管显示1全部灯闪亮维修，西门子数控NCU主板维修，NCU730.3显示0不启动维修，西门子840SL数控系统NCU数码管显示8不开机维修，6FC5373-0AA30-0AA1开机数码管不显示维修，6FC5373-0AA30-0AA0主控制器NCU通讯不上维修，西门子NCU730.3和主机PCU50通讯链接不上维修，报警120201通讯故障维修，2001故障维修，120202故障，NC/PLC未链接维修，2120警号故障，NCK风扇报警，NCU数码管显示1，NCU数码管显示3，NCU数码管显示4，NCU数码管显示8，MX1主动编码器硬件出错，F31111故障维修，F31412编码器故障报警维修，207016轴A驱动4电机温度传感器，231885轴A循环数据传输故障，西门子1PH8主轴电机通讯链接不上，西门子电机无扭矩维修，电机扭矩达不到，电机溜车，无反馈信号，电机温度传感器报警，识别不到编码器，西门子电机编码器通讯模块维修，西门子电机抱闸扭矩不够维修，231897 无组件通讯，025030轴A1实际速度误差报警，025040禁止误差监控，21614达到硬件限制，西门子1FT5维修 西门子1FK6维修 西门子1FT6维修 西门子1FK7维修 西门子1PH 维修，西门子主轴电机编码器硬件故障，扭矩达不到，西门子840D伺服器反转报故障维修，速度不连贯，正转正常，时好时坏维修，飞车、过流、过载、跑位、无力、发热、抖动、发烫、输出不平衡，磨床控制主板6FC5357-0BB23-0AA0NCU572.3铣床控制主板6FC5357-0BB23-0AA1NCU572.3钻床主板6FC5357-0BB23-0AE0NCU572.4冲床控制主板6FC5357-0BB24-0AA0NCU572.4

NCU 730.2 6FC5373-0AA00-0AA1

西门子NCU730.3数码管显示1全部灯闪亮维修