

# 广场砖机价格 吕梁广场砖机 操作简便

产品名称	广场砖机价格 吕梁广场砖机 操作简便
公司名称	郑州天匠机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市荥阳市310国道与金华路西北角
联系电话	15039059355 15039059355

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：郑州天匠机械设备有限公司

轴承在制砖设备中发挥着重要的作用。如果轴承出现问题，制砖设备将不能进行正常的工作。轴承作为制砖设备上较为重要的配件，其性能直接影响制砖效果。制砖设备在运行过程中，轴承会出现温度过高或者异常响动，一旦出现这种情况，要及时进行处理。

轴承盖与轴的配合过紧，轴承与轴的配合过紧或过松都会引轴承过热。一但发生这种问题，在制砖设备运转中，就会发出磨擦声响及明显的摆动。应停机拆下轴承。修整磨擦部位，然后按要求重新装配。

### 免烧砖机产生故障原因及解决办法

1.故障原因：电机的电源线断路或电源线接线接错。(这种情况，交流接触器和热继电器的接线端子上的电压都正常。)

排除方法：用w能表检查从热继电器到电机的电源线，再连接或更换电源线。油泵电机的电源线是按星三角接法，彩色广场砖机，如果电源线接错会导致电机不能启动。

2.故障原因：电机损坏。

排除方法：检测油泵电机，根据损坏情况，维修或更换。

3.故障原因：油泵损坏，卡死。导致电机不能启动。(这种情况，电机会有嗡嗡响声。)

排除方法：可拆下油泵后，启动电机，检测是否能够启动。如果电机能够启动，拆卸油泵清洗后，如果不能清洗，更换油泵即可。

空心砖机初次试机应注意以下几个方面：

1.初次试机时，必须用手动托板过滤一下。托板长度、厚度误差保持在正负2mm以下，以防卡板，将送板机损坏。

2.供料斗底板要保持与模具平面一致，使用一定时间应予检查调整，供料斗退回后，既能刮回余料，也能扫清压头表面粘料，上下刮板要调好，磨损过度应及时拆换。

3.检查接空心砖机是否洁净，发现有粘结的料块，水泥广场砖机，必须铲掉方可送入成型机底板库。振压时间要严格控制，吕梁广场砖机，必要时可调控料量，随时注意各工序限位是否正常，螺丝是否松动，如有意外，应及时停机调整。

4.检查空心砖机的电源包括检查电气部分的接地线以免漏电、短接等现象。

5.液压系统应调到额定压力，广场砖机价格，按期清洗滤油网，每年至少将油过滤一次，时常定期对液压系统进行检查，做到部件安全和产品寿命延长的效果。

广场砖机价格-吕梁广场砖机-操作简便(查看)由郑州天匠机械设备有限公司提供。广场砖机价格-吕梁广场砖机-操作简便(查看)是郑州天匠机械设备有限公司(www.zztjix.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：姜经理。空心免烧砖机设备的托板在生产过程中，主要起到了承重的作用，那么如果托板的质量有问题，那么对于砖体的外形就会造成损坏。