

# 双速消防排烟风机生产厂家 建工机电工厂自销

产品名称	双速消防排烟风机生产厂家 建工机电工厂自销
公司名称	德州建工机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇腾云西大街
联系电话	13953412667

## 产品详情

德州建工机电设备有限公司专业生产各种3C高温消防排烟风机、离心风机、轴流风机、混流风机、屋顶风机、HTF消防排烟风机，3C排烟防火阀，各种中央空调末端配件产品。

3C高温消防排烟风机在日常中需要注意哪些方面呢？

- 1.在使用之前需要排烟风机电机各部位的螺丝（screw）和链接进行紧固处理；
- 2.检查排烟风机的电动机绝缘电阻(resistance)，是否符合国家使用规定，还有主回路的触点，若触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3)，应更换触头。
- 3.调整皮带的松紧度，四川消防排烟风机生产厂家，用手盘动风轮，观察转动是否平稳；
- 4.清洁电机及风轮、过滤器及机壳内部。对于油漆掉落处应补刷；
- 5.检查与更换各接合面间的垫片和密封填料，高温消防排烟风机生产厂家，同时检查调节阀机械开闭动作是否可靠、灵活，开闭角度标志清晰；
- 6.向转动部位添加润滑油，以保证联轴节及轴承的灵活性及稳定性。

消防排烟风机生产厂家轴承部的维护：

消防排烟风机生产厂家定期检查轴承润滑油的供油情况。如果油箱漏油，双速消防排烟风机生产厂家，稍稍拧紧端盖螺栓。如果这还不够，可能需要更换新的密封填料。

消防排烟风机生产厂家轴承润滑油正常使用时，应至少每半年更换一次。使用时，应在运行约200小时后进行。第二次换油时间应在1-2个月内进行。之后，润滑油应该每周检查一次。如果润滑油没有变质，换油工作可以延长到2-4个月。更换时，必须使用品牌的润滑油(在总图上)，油箱中的旧油可以在加注新油之前完全排空和清洗。

消防排烟风机生产厂家在使用中出现了故障如何解决？

消防排烟风机生产厂家使用过程中出现故障，这是不可避免，只有查出原因，找出解决方法才能解决问题的根本。1、因为油中有水的缘故造成的排烟风机故障。油中带水太多，油烟中含有水汽，当水汽遇到较冷的管道就冷凝成水，冷凝水在排烟风机出口管道油烟分离器排水不畅的情况下通过其出口管道倒流至风机机壳内，再从风机机壳进入电机，引起线圈绝缘降低造成电机烧坏。2、因为改造时风机选型偏大。为了减小轴承箱负压，将风机出口风门关小至20%开度，确保主油箱-150~-250Pa的负压。这样，排烟风机憋压，再加上出口风门开度偏小，造成水、油不易从机壳内排走，轴流式消防排烟风机生产厂家，长期存留风机机壳内，从而进入电机后造成电机烧坏。3、因为电封存在问题缘故造成的排烟风机故障。电封存在问题，导致水份从风机机壳进入电机造成电机烧坏。当风机出口风门开度调整为20%时引起风机机壳憋压，促使水份更容易进入电机内，更加剧了电机烧坏的频率。

双速消防排烟风机生产厂家-建工机电工厂自销由德州建工机电设备有限公司提供。德州建工机电设备有限公司（[www.fengjifrp.com](http://www.fengjifrp.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。建工机电——您值得信赖的朋友，公司地址：山东省德州市武城县鲁权屯镇腾云西大街，联系人：腾经理。