

粮库门窗批发 腾达仓储专业订做 天津粮库门窗

产品名称	粮库门窗批发 腾达仓储专业订做 天津粮库门窗
公司名称	虞城县腾达仓储设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	虞城县界沟镇沈老家村
联系电话	15518655767 15518655767

产品详情

钢筋混凝土屋盖保温层应采用憎水型非散粒状保温材料

钢筋混凝土屋盖保温层应采用憎水型非散粒状保温材料；炎热地区钢筋混凝土屋盖宜做架空隔热层，粮库门窗安装，或采用新型隔热材料；金属压型彩板屋顶应采用轻质、阻燃型保温材料。

2. 密闭，粮库门窗批发，要符合下列要求：
- 1) 平房仓应满足工艺规定的气密性指标要求。
 - 2) 储备仓的门窗洞口、粮面以上风机洞口四周及散装平房仓设计装粮高度处，均应设置塑料密封槽管。塑料密封槽管应与墙体基层固定牢靠，天津粮库门窗，转角应弧形过渡。
 - 3) 门、窗、风机、穿墙管线与墙体的连接缝及建筑构配件之间的连接缝等均应采取可靠的密闭措施。

混凝土面层厚度及垫层材料应满足运输机械通行的强度要求

坡道宜采用混凝土坡道，混凝土面层厚度及垫层材料应满足运输机械通行的强度要求。坡道坡度宜为 1:6~1:8。

- 3) 季节性冻土、湿陷性黄土及膨胀土地区的散水及坡道应根据有关规范的规定采取相应的措施。
 - 4) 雨篷根部外墙面应做泛水；寒冷地区雨篷应采用无组织排水形式。
- 13 面积要求：建筑主体完成后需要计算的参考系数，钢结构粮库施工完毕后根据情况也需要计算相关钢结构工程的建筑面积。

储粮设施坍塌引发的事故易造成群死群伤。立筒仓(钢板筒仓)、浅圆仓、平房仓(高大平房仓)、烘干塔等均为粮堆坍塌事故易发地点。玉米、小麦、稻谷和大豆粮堆均易发

生坍塌。5粮堆坍塌事故发生的原因直接原因：粮仓设计不规范、老旧破损、缺乏日常维护检修和工作人员作业过程中的不当操作。(1)平房仓的很多事故的发生是由于挡粮板拆除方法不当导致作业人员被粮食掩埋。

粮库门窗批发-腾达仓储专业订做-天津粮库门窗由虞城县腾达仓储设备有限公司提供。虞城县腾达仓储设备有限公司(www.tz1288.com)是河南商丘,行业专用设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在腾达仓储领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创腾达仓储更加美好的未来。