

阜新大吨位千斤顶 大吨位千斤顶 星科液压

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 阜新大吨位千斤顶 大吨位千斤顶 星科液压 |
| 公司名称 | 德州市星科液压机具有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 德州市七西工业园 |
| 联系电话 | 13792240060 |

产品详情

大吨位千斤顶

- (1) 防尘圈的质量，大吨位千斤顶，以防异物进入油缸内；
- (2) 油缸在安装时，调整好同心度、垂直度和直线度这三者的关系，使之合适；
- (3) 避免液压油缸活塞杆受到径向力。

(1) 在生产现场，人们充分利用看、听、闻、触等方式，通过观察油缸不能动作或动作延缓或者感触油温变化，震动以及噪音等等，然后根据经验判断油缸是否发生内泄。

大吨位千斤顶

大型千斤顶用于液压传动系统中作中间介质，泊头大吨位千斤顶，起传递和转换能量作用，用时还起着液压系统内各部件间的润滑，防腐，冷却，冲洗等作用。千斤顶内部装有保压装置防止超压，如果超压千斤顶就会回不到一定位置，特殊结构对千斤顶能起到双重保护作用，丹东大吨位千斤顶，千斤顶的基础应平稳，坚实，阜新大吨位千斤顶，可靠。在底面设置千斤顶时，应垫上道木或其他适当的材料，以扩大受力面积

一、拉伤原因

- (1) 如果油缸在安装时，其同心度、垂直度以及直线度这三个方面没有协调好，或者是没有处理好，那么也会使油缸出现拉伤现象。
- (2) 机器装置没有设计好，或者是设计时出现错误，那么也会损坏液压油缸。
- (3) 活塞杆受到径向力的作用，使它与导套之间产生摩擦，从而使得液压系统油缸出现拉伤现象。
- (4) 油缸本身质量存在问题，就比如同心度的问题。如果同心度超过规定标准，那么就会使活塞杆受损

, 从而使得油缸出现拉伤现象。

(5) 由于异物等因素, 使得活塞杆的表面受到损伤, 当它进行往复运动时, 就会拉伤液压油缸。

(6) 防尘圈的质量不过关, 使得灰尘或者异物进入油缸中, 从而使得液压系统油缸拉伤。

阜新大吨位千斤顶-大吨位千斤顶-星科液压(查看)由德州市星科液压机具有限公司提供。德州市星科液压机具有限公司(www.xkyeya.com)是从事“大吨位千斤顶,超高压电动泵,液压油缸”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:张艳强。