

# 惠州双粒鸡眼机 气压式双粒鸡眼机 新世创

产品名称	惠州双粒鸡眼机 气压式双粒鸡眼机 新世创
公司名称	东莞市新世创智造机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东坑镇长安塘茶亭楼52号
联系电话	13713271184

## 产品详情

鸡眼机踏板跟缝纫机的踏板一个原理，气压式双粒鸡眼机，当鸡眼机踏板出现故障，鸡眼机踏板踩到底都打不下来的原因您知道是什么吗？今天气动鸡眼机小编来为您浅谈；

- 一、磨擦片表面有油污的原因有很多种，一是油封密封装置的损坏，导致渗漏润滑油；二是因为保养不当，注油过多；
- 二、当离合器的自由间隔过小或者是没有间隔的情况下也会出现此情况，需要重新调整；
- 三、当压力弹簧折断或弹力减弱以及回位弹簧松弛或折断，那么则需更换弹簧；
- 四、当磨擦片出现磨损，磨擦片严重烧损或太薄，则需更换；磨损不大，铆钉埋入深度不小于0.5毫米，则无需更换；
- 五、因动盘翘曲变形，惠州双粒鸡眼机，飞轮与压盘平面的不平度过大，解决方法是校正修复；

### 四、感触法

它利用触针直接在被测工件表面上轻轻划过，从而测定表面粗糙度Ra值，因此又称针描法。

五、感触法测量原理 传感器的端部装有非常尖锐的金钢石触针：测量时，将触针与被测工件表面相接触：然后，使驱动箱以一定速度拖动传感器：当触针沿被测表面移动时，针尖沿峰谷上下窜动，其窜动量经传感器换成电量的变化量：再经滤波器将表面轮廓曲线信号，经放大器计算器直接指示Ra值：也可经放大器记录出图形，作Rz等多种参数的评定。

二、先机械后电气 只有在确定机械零件无故障后，再进行电气方面的检查。检查电路故障时，应利

用检测仪器寻找故障部位，确认无接触不良故障后，再有针对性地查看线路与机械的运作关系，以免误判。

三、先清洁后维修 先清洁一是为了更好的维修，双粒鸡眼机订购，二是为了不让脏东西进入机械内部，对污染较重的电气设备，先对其按钮、接线点、接触点进行清洁，检查外部控制键是否失灵。许多故障都是由脏污及导电尘块引起的，一经清洁故障往往就会排除。

惠州双粒鸡眼机-气压式双粒鸡眼机-新世创(推荐商家)由东莞市新世创智造机械有限公司提供。东莞市新世创智造机械有限公司(ixinshichuang3.etlong.com)是一家从事“铆钉机,冲孔机,旋铆机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“新世创”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使新世创在机械加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！