

口罩熔喷布设备 熔喷布设备 立明机械

产品名称	口罩熔喷布设备 熔喷布设备 立明机械
公司名称	广东立明生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省江门市鹤山市共和镇共盈路
联系电话	18818736633 13226907772

产品详情

熔喷布挤出机超声波焊接部位故障及调试维修

环境污染随着逐步的扩散到每个省市，市民有点恐慌，空气的污染的严重性，大部分人会在出街、吃饭等等都选择带上口罩，现在的口罩遍布频繁，那么我认为的是无纺布熔喷布挤出机，但是无纺布熔喷布挤出机会注意一些问题及故障请专业的技术人员进行超声波熔喷布挤出机维修。

熔喷布挤出机问题一：打开熔喷布挤出机电源开关，熔喷布挤出机超声波电源指示灯不亮，没有任何动作。熔喷布挤出机原因：A.熔喷布挤出机电源线与电源插座接触不良;熔喷布挤出机B.熔喷布挤出机的电源保险丝烧毁。

熔喷布挤出机问题二：打开熔喷布挤出机电源开关，电源指示灯亮，但没有任何动作，口罩熔喷布设备生产厂家，按熔喷布挤出机超声测试按钮有超声波输出。熔喷布挤出机原因：A.熔喷布挤出机底座与机架连接的五芯线开路;熔喷布挤出机B.机器程序电路板故障。熔喷布挤出机关注驼驮网获取更多行业资讯！

问题三：打开熔喷布挤出机电源开关，熔喷布挤出机电源指示灯亮，但没有任何动作，按熔喷布挤出机超声测试按钮没有超声波输出。熔喷布挤出机原因：A.检查熔喷布挤出机急停开关是否按下;熔喷布挤出机B.熔喷布挤出机超声电源变压器110V或24V电源供电不正常;熔喷布挤出机C.机器程序电路板故障。

熔喷设备客户常问问题

买完机器还要买什么？

场地可用，熔喷布设备，配好变压器，原材料，口罩熔喷布设备，我们包调试，包配方

喷丝板直径

0.3

喷丝板直径太大

行业内现在是在推0.2/0.15孔径，但是做到90以上原材料都要加驻极母粒，那么这个孔径就会容易堵塞，一天一般时间在疏孔，按照现在熔喷布价格，你算下你的损失

驻极

料单理解为加静电，不驻极滤效不会超过80%

驻极母粒

原材料，生产熔喷布设备，提升静电储存时间

喷丝板产地

国内厂家，仿日本工艺;75天交期可以配精诚模具（精诚是国内这方面模具）

不要模具只要其他部分

400万，35天左右交期

是否有其他尺寸

没有

螺杆（很少有人问）

90单螺杆（90指螺杆截面直径）

1600熔喷设备含义

成品1.6米宽的熔喷布

熔喷设备其他尺寸

小机器（滤效低，90都不容易达到）：500/600/800/1000/1200

大机器：1600/2400（2400技术要求非常高，正在实验）

熔喷布设备应用范围：

- (1)卫生用布:防护服、消毒包布、口罩、尿片、妇女卫生巾等;
- (2)家庭装饰用布:贴墙布、台布、床单、床罩等;
- (3)跟装用布:衬里、粘合衬、絮片、定型棉、各种合成革底布等;
- (4)工业用布:过滤材料、绝缘材料、水泥包装袋、土工布、包覆布等;
- (5)农业用布:作物保护布、育秧布、灌溉布、保温幕帘等;
- (6)其它:太空棉、保温隔音材料、吸油毡、烟过滤嘴、袋包茶叶袋等。

熔喷布过滤材料是由聚超细纤维随机分布沾结在一起，外观洁白、平整、柔软，材料纤维细度为 $0.5-1.0\mu\text{m}$ ，纤维的随机分布提供了纤维间更多的热粘合机会，因而使熔喷气体过滤材料具有更大的比表面积，更高的孔隙率(75%)。经过高压驻极过滤效率，使产品具有低阻、高效、高容尘等特点。

口罩熔喷布设备-熔喷布设备-立明机械由广东立明生物科技有限公司提供。广东立明生物科技有限公司(www.lmsoya.com)在纺纱设备(纺机)这一领域倾注了无限的热忱和热情，立明机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：夏总。