

三丰，马尔，上工广陆带表卡尺维修及计量校正

产品名称	三丰，马尔，上工广陆带表卡尺维修及计量校正
公司名称	深圳市明丰精密仪器有限公司
价格	50.00/把
规格参数	三丰:0-150 505731:0-200 日本三丰:带表
公司地址	深圳大浪高峰社区赤岭头升飞园1栋1005室
联系电话	86-0755-23320662 18598074651

产品详情

带表卡尺损坏故障现象 1、指针脱落 / 乱跳无法归零 2、内 / 外量爪有磨损、断裂 3
、拉动测量严重卡位、紧固 4、卡尺测量深度条损坏 5、表盘脱落、损坏、无法旋转 6
、平衡铜条、尾部档处缺损 7、测量结果精度严重超差 数显卡尺损坏故障现象 1
、无法开、关机或无法显示 2、按键失效、损坏或接触异常 3、内、外量爪有磨损、断裂 4
、拉动测量严重卡位、紧固 5、卡尺测量深度条损坏 6、平衡铜条、尾部档处缺损 7
、测量结果精度严重超差

数字显示异常断码、内外量爪磨损、精度不准、缺少金属平行条、尺身刻度条脱落、尾部挡片缺少；本产品的加工定制是否，品牌是Mitutoyo/三丰，型号是0-150/200/300，类型是数显深度尺，测量范围是0-300（mm），读数值是0.01（mm），规格是不限