

南昌中央空调维保 龙裕暖通大金新风安装 中央空调维保报价单

产品名称	南昌中央空调维保 龙裕暖通大金新风安装 中央空调维保报价单
公司名称	江西省龙裕实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市九龙湖新区万达文化旅游城九连山路大金 空调专业店
联系电话	18970071172

产品详情

选购常识：中央空调应该如何选择匹数？

1、一般家用可根据房间面积大小及密封保温条件好坏、楼层、朝向、高度等因素，按每平方米配制冷量150-220W计算空调的制冷量大小即可。单纯地夏季制冷使用空调，制冷量可适当小一些，如果冬季需要空调制热取暖，制冷量应适当大一些为宜。房间的密封保温条件差的，制冷量应适当大一些，密封保温条件好的，制冷量可小一些。2、一般来说，一般情况下，2200W—2600W都可称为1匹，4500(w)-5100(w)可称为2匹，中央空调维保技术指标，3200W—3600W可称为1.5匹。制冷量确定后，即可根据自己家庭之实际情况估算制冷量，选择合适的空调机。1匹的制冷量大致为2000大卡，换算成国际单位应乘以1.162，故1匹之制冷量应力2000大卡×1.162=2324(w)，这里的w(瓦)即表示制冷量，则1.5匹的应为2000大卡×1.5×1.162=3486(w)，以此类推，根据此情况，则大致能判定空调的匹数和制冷量。3、空调的“匹”，是一功率单位，是表示其压缩机电机的输出功率，而空调型号的标识是以该空调的名义制冷量的100倍来标示，通常一匹的名义制冷量为2200W~2300W。而2500W~2800W为大一匹，3200W-3300W为1.5匹。一匹的名义制冷量为2200W~2300W。而2500W~2800W为大一匹，3200W-3300W为1.5匹。

中央空调机组的优点——中央空调主机分类

1) 活塞式冷水机组：

活塞式冷水机组通过活塞在气缸内的往复运动压缩制冷剂，从而达到制冷的目的，按压缩机数量分为单机头和多机头冷水机组，市场上用于空调系统的一般是多机头冷水机组，配置多机头冷水机组具有明显的节能效果，这种机组在部分负荷时仍有较高的效率，而且多机头顺序启动，每台压缩机功率小，使用中央空调维保，对电网冲击小，该机型的特点是：多个机头同时对应多个制冷回路，这几个回路可以同时运行，也可以单独运行，起到互为备用的作用，提高了机组运行的可靠性，用于民用建筑的单机制冷量范围约为30 - 500KW；

优点：

- a、机组装置简单；
- b、使用普通金属材料、容易加工、造价低、维修成本低；
- c、多机头互为备用，整机运行可靠；
- d、多机头每台压缩机制冷量小，随空调负荷的变化，经常能维持压缩机处于满负荷工作状态

中央空调室外机清理方法

- 1.在清理之前，必须要记得拔掉电源插头。随后用清水或专门空调机清洗液清洗机壳和底盘。
- 2.针对机内，要定期对室外机冷凝器翅片开展查验，确保翅片直立，不容许有倒片的状况产生。要是冒出得话，运用空调翅片梳理器或是镊子钳细心对翅片开展修整处置。
- 3.清洗机内，最关键的是清理换热器上的灰尘。因为长久不清理得话，中央空调维保报价单，灰尘堆积非常容易将换热器的风路阻塞，进而危害热交换的效率，造成制冷制热效果降低，比较严重的还会烧坏压缩机；因此对它的清理至关重要。清理时，用吸尘器或长毛软刷，沿着翅片的走向轻刷，南昌中央空调维保，去除附着的灰尘。
- 4.因为室外机摆设位置的特殊性，长久风吹日晒，可能会有杂物残留在外机里边。不及时性清理得话，有可能会危害风机扇叶的使用寿命，造成扇叶冒出裂缝。时间久点，因为风扇转速比较快，可能扇叶会飞出，损害机内的别的零部件。
- 5.梳理工作，查验机架的螺丝，如有松动应拧紧加固，发觉机架生锈比较严重应立刻拆换机壳。

南昌中央空调维保-龙裕暖通大金新风安装-中央空调维保报价单由江西省龙裕实业有限公司提供。“中央空调,中央供暖,暖气片,中央新风,家庭净水,空调维保”就选江西省龙裕实业有限公司（www.lykt0791.cn），公司位于：南昌市九龙湖新区万达文化旅游城九连山路大金空调专业店，多年来，龙裕暖通坚持为客户提供好的服务，联系人：童经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。龙裕暖通期待成为您的长期合作伙伴！