

衢州UV平板打印机价格 丹阳欧迈打印机品牌

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 衢州UV平板打印机价格 丹阳欧迈打印机品牌 |
| 公司名称 | 丹阳市欧迈数码彩印设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 丹阳市云阳街道留雁村 |
| 联系电话 | 15365991888 |

产品详情

UV打印机可以生产哪些工艺以及生产成本

UV打印机是一种高科技的免制版全彩色数码印刷机，紫外固话 速打速干 可直接打印立体浮雕 不受材料限制，可在广告，家装，手机壳，瓷砖，亚克力，木板，工艺品，油画，玻璃，水晶，金属，皮革，PVC，UV平板打印机价格，ABS，竹木纤维板，集成墙板等平面材料打印任意图案

在市场上受到各行各业的一致认可 相信很多朋友首先关心的是打印机可以生产哪些工艺以及生产成本

一．平面3D画5D画打印

平面3D画5D画也称裸眼立体3D 意思就是看起来立体感很强 摸起来是平的 给人视觉上一种立体感

主要制作在于图片 图片分层的越多立体感就越好 psd格式的高清图 像这类工艺是入门级的

也方便生产制作 可直接用瓷砖 玻璃 亚克力等材料打印 瓷砖采用正打正看

打印完后表面还需要上一层光油 增加图案的光泽度 也是起到保护的作用 玻璃亚克力等透明材料

则采用镜像打印 反打正看 这样做出来的立体效果则更好

平面3D画5D画的生产成本核算，比如用瓷砖做平面uv亮面的 油墨一平方成本4-5元左右

光油一平方成本6-8元，瓷砖600的9元左右 加上人工电费厂房 成品一平方的生产成本在50元左右

市场卖价在130-200左右 地区不同 价格也会有所差异 利润空间在80-150左右一平方 按照80计算

一幅背景墙在6平方左右居多 一幅成品的盈利在500左右 可想而知利润空间还是没有问题的。

二．浮雕立体打印

浮雕立体近年来受到广大客户的认知于认可 浮雕的给人的感觉就是高端 大气 上档次 其实生产并不复杂

浮雕采用的是uv油墨堆积起来 一听到这很多客户的第i一反应就是那油墨成本会不会很高

其实不是这样的 油墨堆积只是堆积局部线条 成本肯定会高一点 但是只是高出3份之一

因为一幅图主要凸起来的线条并不多 所以大家不必担心成本问题 主要的是在于做图难度会高一点

一般采用PS勾图 当然在网上也有专业勾图的 一幅是30元左右市场上打印浮雕的一般用集成墙板

竹木纤维板居多 竹木纤维板一平方30元左右 打印浮雕的成本10元 加上加上人工电费厂房成品一平方也是在50左右 浮雕市场卖价一般在180-200左右 利润空间一平方在130-150左右 竹木纤维板一般做出来的背景或者沙发背景在7-10平方左右居多 按照130的利润来计算 一幅成品的盈利在900-1300左右

三．流离彩背景墙

流离彩是今年新做的一个工艺 其实就是在平面的基础在光油里面加上琉璃粉 工艺操作视频可以找我 琉璃粉一公斤在200左右 一公斤可做500平方左右 所以成本是跟平面高一点 成本做出来卖价也跟平面UV的差不多主要是起到一个卖点的作用。

UV打印机使用厂家的墨水有哪些优势？

在购买UV打印机后为什么一定要用厂家的墨水？

墨水就如同UV打印机的血液，一旦出现问题，轻者影响打印效果，提高产品的报废率。重者将直接导致整个UV打印机墨路系统的崩溃，带来极大的损失。所以，对墨水的正确使用尤为重要。

墨水引发的问题有那些：

1、印刷的时候承印物上出现墨水好比UV打印机的血液，一旦出现问题，轻者影响打印效果，提高产品的报废率。重者将直接导致整个UV打印机墨路系统的崩溃，带来极大的损失。所以，对墨水的正确使用尤为重要。

墨水引发的问题有那些：

- 1、印刷的时候承印物上出现小的墨点。
- 2、打印测试线有断线并且出现颜色互串。
- 3、墨水自留严重的话会出现大的漏墨斑点。

如果只是以上三种问题的，可以在很短时间内解决，不会造成什么损失。最担心的就是购买万i能平板打印机的客户私自更换别的墨水引发的后果。

首先:墨水的不兼容，容易造成喷头的堵塞、严重造成报废，直接损失上万元。

其次：墨路系统整个崩溃，无法再打印墨水，须耗费大量时间、精力重新更换整个系统。

最后：用户私自更换墨水造成的设备故障、报废等一些列问题，都不在售后服务条款内，厂家通常情况下是不负责维修的。

小的墨点。

- 2、打印测试线有断线并且出现颜色互串。

3、墨水自留严重的话会出现大的漏墨斑点。

如果只是以上三种问题的，可以在很短时间内解决，不会造成什么损失。最担心的就是购买万i能平板打印机的客户私自更换别的墨水引发的后果。

首先：墨水的不兼容，容易造成喷头的堵塞、严重造成报废，直接损失上万元。

其次：墨路系统整个崩溃，无法再打印墨水，须耗费大量时间、精力重新更换整个系统。

最后：用户私自更换墨水造成的设备故障、报废等一些列问题，都不在售后服务条款内，厂家通常情况下是不负责维修的。

造成万i能平板打印机死机的三大因素

众所周知，万i能平板打印机一旦出现死机故障，后果比较严重，一般会造成大量画面作废，带来不小的损失。死机故障是指在打印过程中突然自动停止打印，导致这种现象的原因比较复杂，下面具体分析造成死机故障的原因及对策。

一类是完全死机，即运动系统全部停止工作；另一类是非完全死机，表现为打印数据中断，但运动系统仍然工作；后者带来的危害和损失比前者更大。

1.机械故障：

情况一：喷头小车的运动轨道受阻或动力不足；这种情况几乎不出现在新设备上，使用时间稍长的设备可能会出现。检查方法是拿掉电机皮带，使喷头小车与电机分开，然后用手推下小车，如果运动不顺畅则应更换轨道或滑块，因为此时给小车的阻力较大，会导致机电失常而死机。

情况二：喷头电机故障；此类故障导致死机比较多，喷绘机的喷头电机主要分为交流和直流2种。其中交流型出故障相对较少，常见于使用时间稍长因磨损导致死机。直流型出故障较多，它不仅由于磨损会造成死机，而且会出现异想不到的一些故障，让人头疼。

2.干扰

对万i能打印机产生干扰的来源包括外界干扰和机内干扰。在此主要分析机内干扰情况：

a、数据传输干扰：不具有屏蔽或屏蔽功能差的数据电缆容易受到干扰而导致工作不稳定，因此应采用性能优良优质的数据电缆，特别提出光纤虽然具有优良的抗干扰性，但不适用于频繁弯曲的运动环境。

b、火花干扰：打印机中如果采用容易产生火花的部件，会造成很多不能预料的故障。

3.软件系统

软件系统是万i能平板打印机的指挥大脑，可以想象，大脑出问题了，运转能正常吗！软件问题发生在喷绘机上。

出现死机现象时，整个系统处于混乱状态，必须重新启动平板打印机设备和软件。如果这种故障极少出

现也属正常(人都会出错，何况机器呢?)，但是经常出现就有问题了。

衢州UV平板打印机价格-丹阳欧迈打印机品牌(图)由丹阳市欧迈数码彩印设备有限公司提供。“uv平板打印机,UV背景墙打印机,UV3D打印机”就选丹阳市欧迈数码彩印设备有限公司(www.zjcjtj.com)，公司位于：丹阳市云阳街道留雁村，多年来，丹阳欧迈坚持为客户提供好的服务，联系人：吕总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。丹阳欧迈期待成为您的长期合作伙伴！