

河北新型对辊挤压造粒机 对辊挤压造粒机 【越盛肥料设备】

产品名称	河北新型对辊挤压造粒机 对辊挤压造粒机 【越盛肥料设备】
公司名称	荥阳市越盛机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州荥阳市工业园区
联系电话	15093397069 15093397069

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：荥阳市越盛机械设备有限公司

挤压造粒机安装与调试

挤压造粒机安装与调试：

1：挤压造粒机到厂后，以造粒机为主机，根据机组多少而定，并与工艺流程图相配合安装，找出标高和水平放置，本机机架有地角孔，可安装在混凝土上（固振动量不大不需要很牢固的混凝土地基上）。

2：挤压造粒机本机出厂前已调试过，试用后仍需调试。

河南越盛肥料设备有限公司长期以来致力于高、中、低有机肥设备,有机肥生产线,生物有机肥设备的研制生产和开发为新老客户提供工艺设计，设备制作安装调试一条龙的服务。

商用对辊挤压造粒机的优势

什么是厨余垃圾？厨余垃圾是指家庭，学校，食堂，宾馆，饭店等使用的食品加工材料和残渣，主要是油，水，果皮，蔬菜，大米，面条，鱼类，各种肉类，骨头和废物，塑料，塑料，纸巾等。对辊挤压造粒机特点：1。设备具有分选，破碎，挤压，生化处理，气体净化等功能。加工设备由进出口，反应器，搅拌器，挤出机，加热器，通风和废气。加工装置组成。

2，处理设备使用寿命 10年，处理设备应密封，不得泄漏，通风量可调。

轴承润滑不良或是否磨损严重；

开关线路接触不良，或者断线跑单相；

电压是否过低。如果造粒机在运转中声响不正常，圆筒被障碍物卡住，甚至使圆筒不能转动，底箱颤动时。

造成以上现象的原因往往是被底箱的物体卡住，再是造粒物料脱落，使筒体嘎嘎作响，严重时会使筒皮划破。这时应停车检修，排除故障。还有的造粒机的减速机过热，其原因是油量不足或油质不良；齿轮与蜗杆磨损过甚，或是啮合不好；轴承润滑不良或磨损严重。如果造粒机磁场强度变弱，这种情况的原因一般是温度过高；机身受到阳光暴晒；酸碱腐蚀。

河南越盛肥料设备公司企业宗旨，坚持以市场为导向，以创新求发展，以质量求生存以完善的售后服务深得广大用户的一致好评，热诚欢迎各界人士惠顾指导洽谈业务。