

空气源热水器内胆怎么清洗 亿源新能源 娄烦空气源热水器

产品名称	空气源热水器内胆怎么清洗 亿源新能源 娄烦空气源热水器
公司名称	廊坊亿源新能源科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊霸州市康仙庄乡
联系电话	13831650603

产品详情

设备要有可靠的融霜控制设备，融霜时间不能超过工作周期的20%。

主机的选型你选对没有？

主机选型是否合适，这是咱们比较简略疏忽的一个要素。比方说一台大机子带一个小房间，费用必定很高，而一台小机子一贯在恶劣的情况下长时间作业，或许费用也会很高。这就是咱们常说的大马拉小车和小马拉大车。

10P机带100平米和5P机带100平米，假设说5P是合理的一个装备，那么10匹虽然作业时间短点，但均衡能耗必定要更高，因为频频启停会更多，还有一些温差丢失是无法控制的，此外还有一些内讷丢失。例如，主机一开，结束就“饱”了，发作的热量太多，结束消化不了，这时分主机就会停机，而结束还在“消化”，因而主机会不断的在启停。

反而言之，100平米的房子合理的装备是5P，那么只配个3P主机，就是小马拉大车了。主机一贯作业在很高的水温，也就是很恶劣的作业情况下，其实也是晦气的。机子跟人相同，也有个状况。

但是，有个问题就是工程里面要做到彻底和谐是不或许的，空气源热水器使用寿命，也就是说100平米配多大主机没有准确的说法，只能说的必定的规模内去和谐，这个规模终究是多少，现在还没个说法，咱们都是凭阅历在做。实验室咱们有做过测验，但实验室的数据不代表现场的数据，只有参阅含义，没有线性对比联络。有时分，一台在实验室测验很好的机子，或许实际工作还不如一台相对数据没那么好的机子。

系统规划的好不好？

空气源热泵在冒白烟是不是有问题？

会不会爆呀！

不用慌张，

空气源热泵冒白烟，

是结霜后设备除霜的正常现象。

空气源热泵结霜是正常现象，具体表现为当冬天室外温度低于0℃时，制热运转时刻长，室外机整个换热器外表均匀结霜。原因是换热器温度低于环境空气的露点温度时，整个换热器上散热片外表会产生凝露珠，当环境空气温度低于0℃，凝露珠就会凝结成薄霜。

01为什么会结霜呢？

北方冬天室外温度都在十度以下，室外温度低，室外机还需要吸收热量时，蒸发器本体温度会降到0度以下，周围空气中的水分很快的就会凝结成霜。

而霜的多少则与周围的空气湿度有关，一般来说，空气湿度越大，结霜就越多，相反，气候越干燥霜就会越少。

02结霜了怎么办呢？

设备正常运转中结霜后，空气源热泵自身有主动除霜功用，设备经过检测蒸发器盘管的温度来判定是否要除霜。一般的除霜方法有两种：一、被动除霜，空气源热水器内胆怎么清洗，二、主动除霜。

被动除霜：就是机组停机，使用外界环温除霜，这种方法一般适用于环境温度在零度以上的地区，而且除霜时刻较长，影响使用作用（北方地区不建议）。

主动除霜：使用系统热量除霜，除霜快，作用好，现在的空气源热泵根本选用这种除霜方法，这种除霜方法会导致水温呈现动摇。

主动除霜时，风机会先停，四通阀换向，蒸发器和冷凝器功用互换，变频空气源热水器，这时水温会下降，霜不断消融，蒸发器冒白烟，化霜水不断流出，等霜除完后，风机启动，四通阀复位，这时会看到一股更大的白烟从机组吹出，然后机组重新启动制热，除霜结束。

消费者介绍，他们的热水器水箱是烤

空气源热水器内胆怎么清洗-亿源新能源-变频空气源热水器由廊坊亿源新能源科技有限责任公司提供。廊坊亿源新能源科技有限责任公司（www.kqn68.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过

空气源热水器内胆怎么清洗-亿源新能源-变频空气源热水器由廊坊亿源新能源科技有限责任公司提供。廊坊亿源新能源科技有限责任公司（www.kqn68.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过

硬的员工队伍，力求提供好的产品或服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。亿源新能源——您可信赖的朋友，公司地址：河北省廊坊霸州市康仙庄乡，联系人：魏文焕。