

湖南锰钢螺旋叶片 志忠机械欢迎咨询 锰钢螺旋叶片报价

产品名称	湖南锰钢螺旋叶片 志忠机械欢迎咨询 锰钢螺旋叶片报价
公司名称	新乡市志忠机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	卫辉市孙杏村镇段先屯工业区
联系电话	15560265326

产品详情

螺旋叶片输送机在使用过程中容易出现的就是扫堂现象，锰钢螺旋叶片厂家，一旦出现扫堂也就预示着螺旋输送机马上就要寿终正寝了。出现扫堂一般于输送的物料有关。当物料粘稠度太大抱死在绞龙管壁内就会形成挤压受力不均匀出现偏离形成扫堂。还有出现扫堂就是螺旋叶片于输送机内管壁间隙太小导致偏离。

提高叶片的生产质量采用厚的管壁防止运转发生变型等，叶片焊接轴时要两端找平后电焊后在两侧对焊进行同时焊接小的降低焊接变型对叶片产生的影响。

输送机叶片生产不规则出现扫堂现象也是常有的情况；螺旋叶片内轴孔太小输送机长度过长都会出现扫堂现象此外还有转速的影响螺距的影响等等。

如何避免出现扫堂现象。首先我们要根据材料的性质确定螺旋叶片的外径内经和螺距一般来说内经尽量要大些这样有效防止叶片运转产生离心力的偏移。其二转速要适中不能过快过慢干完活后要即使清理绞龙叶片内的沾着物。

绞龙叶片对物料非常敏感，由于输送物料空间较小，锰钢螺旋叶片价格，稍有不合适就是会造成绞龙叶片停止旋转.下面，为大家介绍一下解决绞龙叶片停止旋转的方法:

- 1.要加大出料口或加长料槽端部，来解决排料不畅和来不及排料的问题.同时，湖南锰钢螺旋叶片，还可在出料口料槽端部安装一小段反旋向叶片，来防止端部堵料.
- 2.在卸料端盖板上开设一防堵活门.如果发生堵塞时，是由于物料堆积，顶开防堵，同时通过行程开关切

断电源.

湖南锰钢螺旋叶片-志忠机械欢迎咨询-锰钢螺旋叶片报价由新乡市志忠机械设备有限公司提供。新乡市志忠机械设备有限公司（www.xxzzjly.com）是一家从事“绞龙叶片,螺旋叶片,软蛟龙”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“志忠机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使志忠机械在行业专用设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！