

徐州锥形卷板机 锥形卷板机生产厂家 马鞍山巨德机械

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 徐州锥形卷板机 锥形卷板机生产厂家 马鞍山巨德机械 |
| 公司名称 | 马鞍山市巨德机械科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省马鞍山市博望区博望工业园 |
| 联系电话 | 18605556929 18605556929 |

产品详情

只有确定卷板机无异常情况才能进行卷板

卷板机该设备在运转的时候要注意一些什么。

- 1、一定要在工件放平稳、位正后才能开车工作操作，并应明确信号，规定一人指挥。
- 2、滚卷较厚、直径较大的筒体或材料强度较大的工件时，应少量下降动轧辊并经多次滚卷成型。
- 3、手不得放在被卷压的钢板上，并禁绝用样板进行查看，停机后方准用样板查看圆度。
- 4、滚卷较窄的筒体时，应放在轧辊中间滚卷。
- 5、卷板机作业时，工件上严禁站人，也不得在已滚好的圆筒上找正圆度。
- 6、卷压不能整圆的工件时，滚卷到钢板结尾时，锥形卷板机生产厂家，要预留一定余量，以防工件掉下伤人。

四辊卷板机的使用注意事项

四辊卷板机上辊在两下辊中央对称位置通过液压缸内的液压油作用于活塞作垂直升降运动，通过主减速机的末级齿轮带动两下辊齿轮啮合作旋转运动，为卷制板材提供扭矩。

四辊卷板机规格平整的塑性金属板通过卷板机的四根工作辊之间，借助上辊的下压及下辊的旋转运动，使金属板经过多道次连续弯曲，产生较久性的塑性变形，卷制成所需要的园筒、锥筒或它们的一部分。

下面再来了解一下关于四辊卷板机的使用注意事项：

- 1、若发现四辊卷板机有不正常的噪音、冲击、振动、漏电等现象及液压油、电机、轴承温度过高（> 60）时，应立即停机检查处理。
- 2、用样板检验圆度时，必须在四辊卷板机停止后进行。
- 3、钢板卷制时严禁搭头，严禁过载。操作四辊卷板机的人员必须站在被卷钢板的两侧，四辊卷板机（上辊有效工作面）前后不得站人，锥形卷板机报价，卷制时板上不得站人，以防止钢板伸出或掉下伤人。

对卷板机有一定了解的用户都知道，卷板机是一种利用工作辊使板料弯曲成形的设备，是一种重要的加工设备。卷板机在工作时，通过液压力、机械力等外力的作用，使工作辊运动，从而使板材压弯或卷弯成形。根据不同形状的工作辊的旋转运动以及位置变化，可以加工出椭圆形件、弧形件、筒形件等零件。

数控卷板机工作效率，徐州锥形卷板机，使用寿命加长，为用户营造更大的盈利空间。

- 1、检查数控卷板机和各连接螺丝是否松动、皮带松紧度是否正常。
- 2、工作中定时清理数控卷板机炉子接合部位落下的物料。
- 3、检查数控卷板机是否走偏，接头连接是否完好，应及时调正修理。
- 4、夜间炉火没有全清除、灭掉，必须有人值班，预防炉火着起来毁坏设备。
- 5、机修工应及时给各部件加黄油、机油，锥形卷板机厂，定时检查各机器是否有异常声音，如发现及时处理，定期检查各零件是否缺少，如发现缺少，及时补上。

徐州锥形卷板机-锥形卷板机生产厂家-马鞍山巨德机械由马鞍山市巨德机械科技有限公司提供。马鞍山市巨德机械科技有限公司（www.jdmt.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。马鞍山巨德机械——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省马鞍山市博望区博望工业园，联系人：经理。