

挖掘机液压泵配件 武汉液压泵 恒泰业挖机配件行

产品名称	挖掘机液压泵配件 武汉液压泵 恒泰业挖机配件行
公司名称	武汉恒泰业工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区东西湖大道5599号B2区1-8号
联系电话	15392899998

产品详情

驱动系统：

液压机的驱动系统主要有泵直接驱动和泵-蓄能器驱动两种型式。当供给量不足于需要时，便由蓄能器补充供给。采用这种系统可以按高压工作液的平均用量选用泵和电动机的容量，但因为工作液的压强是恒定的，电能消耗量较大，并且系统的环节多，液压泵配件批发，结构比较复杂。这种驱动系统多用于大型液压机，或者用一套驱动系统驱动数台液压机。武汉宏达挖机配件商行专业维修各种工程机械如旋挖钻机、混凝土搅拌运输车、连续墙抓斗、履带吊、掘进机、水平定向钻、潜孔钻车等液压系统用液压泵，马达，减速机，工业设备的铝型材压机、陶瓷压机、冶金、塑料、采矿、船舶、化工、制药等行业的液压泵。欢迎广大客户前来咨询采购，联系电话如图片上所示！

本公司主营业务

旋挖钻机液压系统维修

旋挖钻机液压泵主泵A8VO140/A11VLO190/A4VG250/K3V140，副泵A10VO28DR维修

旋挖钻机动力头维修，动力头马达A6VM160/A6VM200，动力头减速机ED2150/ED2250/SL3002/309L/310L/311L维修

旋挖钻机卷扬维修，主副卷扬马达A2FE107/A2FE125/A2FE160

武汉宏达挖机配件商行，欢迎广大客户前来咨询采购，联系电话如图片上所示！

排除方法：更换密封圈

故障原因：油泵端面或主、从动齿轮轴套端面磨损或刮伤，两轴套端面不平度超差；

排除方法：更换磨损齿轮油泵或油泵轴套，磨损轻微时平板上将端面磨平整。其不平度允许误差0.03mm；上轴套端面低于泵体，卡特液压泵配件，上平面(正常值低于2.5~2.6mm)，武汉液压泵，如超差时应下轴套加0.1~0.2mm铜片来补偿，安装时则应套后轴套上装入

故障原因：油泵内部零件装配错误造成内漏；

排除方法：卸荷片和密封环必须装进油腔，挖掘机液压泵配件，两轴套才能保持平衡。导向钢丝弹力应能同时将上、下轴套朝从动齿轮旋转方向扭转一微小角度，使主、从动齿轮两个轴套加工平面紧密贴合。

液压泵内部结构图

柱塞泵：容积效率高、泄漏小、可在高压下工作、大多用于大功率液压系统；但结构复杂，材料和加工精度要求高、价格贵、对油的清洁度要求高。

挖掘机液压泵配件-武汉液压泵-恒泰业挖机配件行由武汉恒泰业工程机械有限公司提供。“国产进口挖机齿轮件,液压件,发动机件,橡胶件,四轮一带底盘件”就选武汉恒泰业工程机械有限公司(www.whhtywp.com)，公司位于：武汉市东西湖区东西湖大道5599号B2区1-8号，多年来，恒泰业坚持为客户提供好的服务，联系人：邹经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。恒泰业期待成为您的长期合作伙伴！