

南京圆刀片 圆刀片价格 马鞍山东璇机械

产品名称	南京圆刀片 圆刀片价格 马鞍山东璇机械
公司名称	马鞍山市东璇机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市博望区博望镇大溪开发区
联系电话	13645158790

产品详情

机械刀片的性能

1、足够的强度和韧性

要使机械刀片在承受很大压力，以及在切削过程经常出现的冲击和振动条件下工作，而不产生崩刃和折断，南京圆刀片，机械刀片材料就必须具有足够的强度和韧性。

2、高的耐热性(热稳定性)

耐热性是衡量机械刀片材料切削性能的主要标志。它是指机械刀片材料在高温条件下保持一定的硬度、耐磨性、强度和韧性的性能。

机械刀片材料还应具有在高温下防氧化的能力以及良好的抗粘结和抗扩散的能力，圆刀片价格，即担卫艺材料应具有良好的化学稳定性。

剪板机刀片的保养方法：

- 1、严格按照操作规程进行操作。
- 2、每次开机前按润滑图表要求定时、定点、定量加润滑油，油应清洁无沉淀。
- 3、剪板机刀片必须经常保持清洁，切割圆刀片，未油漆的部分防锈油脂。
- 4、电动机轴承内的润滑漾油要定期更换加注，并经常检查电器部分工作是否正常安全可靠。
- 5、定期检查剪板机刀片三角皮带、手柄、旋钮、按键是否损坏，剪板机刀片磨损严重的应及时更换，并报备件补充。

- 6、定期检查修理开关、保险、手柄、保证其工作可靠。
- 7、每天下班前10分钟，对机床加油润滑及擦洗清洁机床。
- 8、严禁非规定人员操作该设备，平常必须做到人离机停。
- 9、根据板的厚度合理选择剪板间隙。
- 10、板材不能沾有杂质硬物。
- 11、避免剪裁焊接过旧板。
- 12、避免超极限剪切厚板。定时调整上下刀片间隙。

- 1) 不使用刀片时，需将刀片垂直地挂在干燥的架子上，不能将刀片平放，平放会导致刀片变形。
- 2) 机械刀片的锯齿超硬锋利，禁止碰撞、掉落地上，分切机圆刀片，必须轻拿轻放。
- 3) 操作时必须带防护罩、工作手套、安全帽、安全鞋、防护眼镜。
- 4) 安装刀片时，必须先检查刀片是否有裂缝、歪曲、补平、掉齿等现象后，再进行安装。
- 5) 使用时，请勿超过规定的最高转速。
- 6) 使用前预转:换上新刀片后，使用前需预转一分钟，让机器进入工作状态时，才能进行切割。

南京圆刀片-圆刀片价格-马鞍山东璇机械(推荐商家)由马鞍山市东璇机械科技有限公司提供。马鞍山市东璇机械科技有限公司(www.chenxindaopian.com)为客户提供“机械刀片,圆刀片”等业务,公司拥有“机械刀片,圆刀片”等品牌。专注于刀具、夹具等行业,在安徽 马鞍山 有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:经理。