

蒸汽胶管接头 力源流体设备 蒸汽胶管接头厂家直销

产品名称	蒸汽胶管接头 力源流体设备 蒸汽胶管接头厂家直销
公司名称	力源（天津）流体设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区中北镇大稍直口村南紫阳道14号-2
联系电话	13820112115

产品详情

力源（天津）流体设备制造有限公司是一家专业生产一体式软管接头，过渡接头，液压管总成等成套流体连接件的企业。可以生产304/316不锈钢、碳钢镀锌等普通材质，也可以定做加工Incoloy合金、Hastello y哈氏合金、Inconel英科耐尔合金、Monel蒙乃尔合金等多种特殊性能材质的液压管接头。

一、伊顿液压接头种类 A型液压油管接头、C型液压油管接头、D型液压油管接头、H型液压油管接头

1、NPTF锥螺纹接头

说明：这是一种干密封螺纹;是用于输送燃油的国内锥管螺纹，既可用于外螺纹端接头，也可用于内螺纹端接头。NPTF外螺纹可与NPTF、NPSF或NPSM内螺纹配合。NPTF管接头与BSPT管接头类似但不可互相换，大多数尺寸螺纹的螺距不同并且牙型角是 60° ，而BSPT螺纹的牙型角是 55° 。

2、JIC 37° 锥角内螺纹接头

说明： 37° 锥角(JIC)汽车工程师协会(SAE)规定 37° 锥角或锥座可用于高压液压管路。这类管接头通常称为JIC管接头。JIC外螺纹是直纹只能和JIC内螺纹配合，JIC外螺纹是直螺纹，并具有 37° 锥座面，JIC内螺纹也是直螺纹，并具有 37° 锥座面。其密封在 37° 锥座面处形成，蒸汽胶管接头型号，某些尺寸的螺纹与SAE 45° 锥角螺纹相同，应仔细测量锥角以进行区分。

3、SAE 45° 锥角外螺纹接头

说明：SAE(45° 锥角)这是用于具有 45° 锥角或锥座的管接头的术语。软铜管通常采用这种接头，蒸汽胶管接头厂家直销，因为该材料易于加工成 45° 角。这种管接头适用于低压应用场合-例如用于燃油管路和制冷管路。SAE 45° 锥角外螺纹只能和SAE 45° 锥角内螺纹配合。SAE外螺纹是直螺纹并具有 45° 锥座面。而SAE内螺纹也是直螺纹，并具有 45° 锥座面。其密封在 45° 锥座面处形成。某些

尺寸的螺纹与SEA 37°锥角螺纹相同。

力源（天津）流体设备制造有限公司是一家专业生产一体式软管接头，过渡接头，液压管总成等成套流体连接件的企业。可以生产304/316不锈钢、碳钢镀锌等普通材质，也可以定做加工Incoloy合金、Hastello y哈氏合金、Inconel英科耐尔合金、Monel蒙乃尔合金等多种特殊性能材质的液压管接头。

工程机械用高压胶管常见故障之一：

外胶层的毛病

1.胶管表面呈现裂纹：在冰冷情况下，胶管表面呈现裂纹会使胶管遭到弯曲。若发现胶管表面有裂纹时，要留意察看胶管内胶能否呈现裂纹，并决议能否立刻改换胶管。因而，在冰冷情况下不要随意挪动转移胶管或拆修液压系统，需要时应室内进行。假如需求长时间在较冰冷情况中任务，应改换耐冰冷胶管。

2.胶管表面呈现鼓泡：胶管表面呈现鼓泡是因为胶管质量不及格或是运用欠妥。假如鼓泡呈现在胶管的中段，多为胶管出产质量问题，应实时改换及格的胶管；假如鼓泡呈现在胶管的接头处，很能够是因为接头装置欠妥所致。钢丝编织，环绕胶管接头与胶管衔接端有可拆式、扣压式两种方式，可拆式接头外衣和接头芯上有六角外形，接头芯的外壁呈圆锥形，便于拆装胶管。接头芯与螺母衔接后，穿入钢丝避免松脱。扣压式胶管接头由接头外衣和接头芯构成，装配时需剥离外胶层，套入接芯头，拧紧接头外衣，然后在专用设备上用模具扣压，使胶管获得必然的紧缩量，以到达严密衔接。

3.胶管未决裂但很多渗油:若软管未发现决裂但很多渗油，其缘由是软管内经过高压液流时，内胶被冲蚀、擦伤，直至大面积漏出钢丝层招致很多渗油。这一毛病普通呈现在管道弯曲处，应反省改换软管，并确保软管在运用中弯曲半径契合技能要求。

4.胶管外胶层严峻蜕变，外表呈现微裂:这是胶管运用工夫过长天然老化的显示。因为老化蜕变，外层不时氧化使其表层发作脆化，跟着工夫的延伸脆化层加深，胶管在运用中只需遭到细微弯曲，就会发生细小裂纹。碰到这种状况，应改换胶管。

力源（天津）流体设备制造有限公司是一家专业生产一体式软管接头，蒸汽胶管接头，过渡接头，液压管总成等成套流体连接件的企业。可以生产304/316不锈钢、碳钢镀锌等普通材质，也可以定做加工多种特殊性能材质的液压管接头。

扣压式软管接头作为液压行业中的一个重中之重，蒸汽胶管接头价格，在液压行业占据很大的分量，高

压胶管接头分类很多同样的也有原因很多，24度锥的胶管接头其中的O型圈损坏是导致胶管接头的主要原因。

蒸汽胶管接头-力源流体设备-蒸汽胶管接头厂家直销由力源（天津）流体设备制造有限公司提供。力源（天津）流体设备制造有限公司（www.tjliyuan.net）位于天津市西青区中北镇大稍直口村南紫阳道14号-2。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前力源在工业制品中享有良好的声誉。力源取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。力源全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.tjliyuan.com）还是从事天津扣压接头，北京扣压接头，河北扣压接头的厂家，欢迎来电咨询。