

泡沫切割机 全自动数控泡沫切割机多少钱 数控泡沫切割机报价

产品名称	泡沫切割机 全自动数控泡沫切割机多少钱 数控泡沫切割机报价
公司名称	泊头市科翔数控机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头开发区
联系电话	18875778818

产品详情

在工程建设或者是装修的时候经常会需要使用到EPS线条，EPS线条线条的主要作用就是让整个设计看起来更加美观，而且线条具有柔和的作用，能够给业主带来更加好的舒适度。EPS线条一般是由EPS线条机器来进行生产的，检验合格的EPS线条才能够投入使用。EPS线条的安装需要专业人士进行操作，有着很多的注意事项。接下来小编就给大家介绍一下EPS线条的安装注意事项吧。

- 1、开工前要进行图纸交底和产品点验归类，做到每种规格线条的安装位置准确，并在立面图上做好标记，让每个施工人员清楚明白。
- 2、放线放样应准确无误，全自动数控泡沫切割机定做，并要复查确认。
- 3、根据说明搅拌粘结砂浆，搅拌开以后静止5分钟再搅一次。搅拌好的粘结砂浆2小时内用完。
- 4、涂沫粘结砂浆时要满涂，安装线条时要轻轻揉动，使砂浆与墙体和线条有良好的接触，防止虚粘。
- 5、正常情况在安装线条要临时固定，12小时可拆除，根据天气情况而定。
- 6、线条接缝和拼角接缝要分二次修补，关键是实满压实，防止开裂。

一、泡沫切割机设备作业前准备

- 1、操作人员在使用设备前 穿戴好公司按规定配发的劳防用品;
- 2、检查eps泡沫切割机设备是否完好、电源线路是否完整、设备的防护罩是否完整及有无漏电现象

二、操作注意事项

- 1、输入切割泡沫的程序，数控泡沫切割机上使用的U盘是专用的，严禁非工作U盘进入切割机系统，以防止病毒侵入；
- 2、操作人员只能按正常切割要求进入数控系统作界面操作，严禁进入数控CNC内部系统，以防止机器参数丢失和改。
- 3、密切注意切割过程中数控泡沫切割机的运行状态，如果有异常，应该马上处理；
- 4、使用完毕后，应该将数控泡沫切割机停在避撞避雨水的合适位置。退出CNC运行程序、关电源及气源。及时清理设备的卫生，不允许有油迹及灰尘等，以免造成数控泡沫切割机的短路等现象，搞好周边环境卫生，整理好加工完毕的工件；
- 5、正确使用泡沫切割机设备，根据材料的厚薄适当调整空气压力及电流，在使用中不允许将该数控泡沫切割机对着他人或其它物体以免伤人、损物。

数控泡沫切割机是精密的切泡沫数控机器，全自动数控泡沫切割机供应，能够生产各类EPS欧式构件。该套设备其运动稳定，全自动数控泡沫切割机多少钱，结构合理，性能稳定，精密度高，技术，操作简便，可节省生产时间，节省人力，节省原材料。数控泡沫切割机床身采用矩形方钢焊接而成，运行平稳、性能稳定、切割线条精密度高、工人师傅操作简便，可实现各种二维泡沫线条和回转体零件切割，主要用来切割欧式构件、EPS线条、T型槽板、罗马柱、圆球、弧形窗套等多曲线回转体聚苯泡沫件。如你不懂数控泡沫切割机的话，就不可以随意来使用，因为在使用前，这样的机器是有一些注意事项，是使用者需要了解的。如你不了解的话，一旦开机使用，是会有非常严重的后果的。当机器的机床安装到位以后，需要松开各个拖板间的锁紧机构，泡沫切割机，然后还使用非常干净的煤油来清洗各个丝杠、螺母等零部件、拖板导轨与各传动部件。把滚珠保持架放在导轨的中间地方，在整个行程上来摇动手柄，其手感的轻重还需要一致。还没有松开拖板锁紧机构的时候，是不能来摇动手柄的。

泡沫切割机-全自动数控泡沫切割机多少钱-数控泡沫切割机报价由泊头市科翔数控机械厂提供。泊头市科翔数控机械厂（www.tz1288.com）是一家从事“数控泡沫切割机, EPS线条设备, 泡沫线条设备及配套流水线”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“科翔”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使科翔数控机械在充填机械中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！