

宜宾木纹铝单板厂家价格

产品名称	宜宾木纹铝单板厂家价格
公司名称	佛山市艾斯特建材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水镇沙涌发电厂大道松园工业区自编11号（住所申报）（注册地址）
联系电话	0137-28519166 15818079466

产品详情

偶尔会发现铝单板铝材变黄，究竟是什么原因呢？根据经验分析分以下四种情况。

1、电泳漆自己导致的变黄现象 阳极电泳漆是由丙烯酸树脂和胺基树脂组成的。电泳型材在烘烤进程傍边，树脂产生生机交联反响，生成平坦、通明的涂膜。然则有些电泳漆厂家因为工艺的不成熟，或者是为了低落成本利用品质较差的化工原料，乃至其固化规模比较窄。烘烤稍有缺乏，漆膜硬度不够；烘烤稍稍过了头，漆膜就会产生黄变。

2、氧化时导电不良导致的变黄现象 型材与导电杆触摸不良，接点处的电阻就会大增，型材端头就会发热，氧化膜生成过快并随同炙烤，呈现氧化膜的粉化。这时刻的氧化膜有些污浊，色彩呈现黄变，假如再结束电泳临盆就会呈现异常显着的黄变表象。这种黄变表象常日情况下一排里只要几支，而且根本上都是出现在型材的端头。